

ANEXO III

(FICHAS DE LA 1 A LA 56)


CATALOGO DE PATRIMONIO ETNOGRÁFICO MUNICIPAL



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento forma parte del expediente referente a las **NORMAS SUBSIDIARIAS DEL PLANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FIRGAS**, aprobadas provisionalmente, en la parte concerniente al Suelo Apto para Urbanizar y Suelo Rústico, mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Firgas, en la sesión celebrada el día 9 de Agosto del año 2000 y, posteriormente, una vez corregidas las determinaciones exigidas por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, nuevamente, el Pleno del Ayuntamiento les otorgó su aprobación, en la sesión celebrada el día 28 de Marzo del año 2001.

El Arquitecto Municipal,

En Firgas a 8 de Mayo de 2001
EL SECRETARIO GENERAL,


AYUNTAMIENTO DE FIRGAS
OFICINA TECNICA



Rafael Lázaro

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRAFICO NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 1

CODIGO: 3 - 20-01-00003

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

HORNO DE CAL DE AZUAJE

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: IND
EXTRACTIVAS- RECOLECTORAS

GRUPO: HORNOS

TIPO DE ENTIDAD: CAL

CLASIFICACION DEL SUELO:
RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO

GRADO PROTECCIÓN , INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BARRANCO DE LAS
MADRES

CALLE: BARRANCO DE AZUJE

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35433

TOPONOMIA: BARRANCO DE
AZUAJE

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO.

OBSERVACIONES: Alteraciones
antrópicas: pista de tierra al lado
Alteraciones naturales: colonización
vegetal.

DESCRIPCIÓN: Horno circular, con interior en forma cónica realizado con cal y piedra. La puerta es troncocónica y deja entrever viguetas de hierro para evitar desplome.



OBSERVACIONES: Siguiendo la pista del barranco de Azuaje lo encontramos a la derecha, tras tomar una curva y al lado de la pista. Está del puente de Azuaje a la Costa.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza interior y exterior, incluyéndola en la guía de visitas de interés cultural del municipio, añadiendo un panel ilustrativo con la historia y funcionamiento, este horno y los ya desaparecidos de la zona.


20-1-3

FICHA N° J-13


Rafael Lerano



ADQUISICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR
MEDIDAS: 10 X 15



Rafael Lercano





CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 2

CODIGO: 3 - 20-04-00008

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ALBERCON Y CASILLA DE AGUA

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRAULICA

GRUPO: GESTION DEL AGUA

TIPO DE ENTIDAD: CONJUNTO
HIDRAULICO

CLASIFICACION DEL SUELO:
RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: CAMBALUD

CALLE: CTRA GENERAL
CAMBALUD

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35432

TOPONOMIA: CAMBALUD

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: vertido de basuras, valla metálica alrededor y añadido de hormigón en algunos lados. Faltan ladrillos en la casilla de agua, tiene una puerta metálica y un poste de la luz. Alteraciones naturales: Colonización vegetal y tierra en su interior y basura alrededor de la casa del agua.

DESCRIPCIÓN: Albercon de planta cuadrada construido en piedra de cantería, piedra volcánica y argamasa de cal y arena, su muro tiene 1,50 mts. de ancho. La casilla de agua tiene planta rectangular y esta hecha de ladrillos.

OBSERVACIONES: Se encuentra en la carretera general de cambalud pasando el cetro de salud en el cruce que forma con la calle Buena Vista y el Pasaje Fataga.

SUGERENCIAS: Limpieza y restauración del albercon, reparar los ladrillos caídos en la casilla de agua. Limpiar la basura alrededor de la casilla de agua.

20-4-8


FICHA N° 420

N →

C/ GUERRA VISTA




Rafael Leraño




ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lezcano





Rafael Lázaro

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 3

CODIGO: 3-20-02-00001

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ESTANQUE HEREDEROS DE CHOPEPA

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA

GRUPO: ALMACENAMIENTO

TIPO DE ENTIDAD: ESTANQUES

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BUENLUGAR

CALLE: CAMINO DORAMAS

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35433

TOPONOMIA: LOS ANDENES

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: tuberías, basuras, vallas y pista de tierra adosada.
Alteraciones naturales: caídas de muros y colonización.

DESCRIPCIÓN: Estanque de planta trapezoidal, para su realización se aprovecho la roca y la topografía; así parte de su estructura se conforma de roca madre y la otra por un muro de piedra. Tiene dos cantoneras en su cara norte, las cuales encausan el agua de las acequias que lo bordean.

OBSERVACIONES: Bajando por el desvio de la derecha, tras pasar la presa de Firgas, se llega al fondo del barranquillo donde se encuentra el estanque en el borde de la pista.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza interior de basuras, tierra y vegetación, así como de la acequia y cantoneras exteriores. También es necesario el arreglo de una pequeña sección del muro.

Rafael Lezano 



MURO DEL ESTANQUE DE PIEDRA

PITIS

202 TONDERAS

2022 ZARZAS

CANINO DE TIERRA A BUENO LUGAR

ESTANQUE

30 m


20 m

15 m

Zona 15 m

T.C.

CANINO VECINAL



ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR
MEDIDAS: 10 X 15.





Rafael Lirio

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 4

CODIGO: 3-20-04-00018

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

PUENTE

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: TRANSPORTE

GRUPO: RED VIARIA

TIPO DE ENTIDAD: PUENTES

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: CAMBALUD

CALLE: CTRA CAMBALUD.

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35432

TOPONOMIA: EL PUENTE

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones naturales: recolonización vegetal en los alrededores y fondo del barranco que impiden ver bien el puente. Alteraciones antrópicas: Se ha supuesto un manto de asfalto por la carretera y una barrandilla metálica.

DESCRIPCIÓN: Puente con arco de medio punto en piedra de cantería. El vano del hueco mide unos 4 metros de ancho y 7 de altura, arcos exteriores y dos primeras hileras interiores hechas de piedra de cantería labrada cogida con argamasa de cal y arena.

OBSERVACIONES: El puente se encuentra frente al embalse de la Marquesa.


SUGERENCIAS: Limpiar el interior del hueco del puente y los alrededores. Cambiar el vallado para armonizarlo con el entorno.

20-4-18

FICHA Nº 427



ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS DE PRESENTE EN LAS DEL LUGAR
MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Leraño





Rafael Leraño

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO: NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 5

CODIGO: 3-20-01-00001

<u>DATOS ETNOGRÁFICOS</u>	<u>LOCALIZACIÓN</u>
<u>DENOMINACION:</u> ALPEDRES- CUEVAS(2), ESTANQUE EXCAVADO Y CASA - GRANERO	ISLA: GRAN CANARIA
<u>TIPOLOGIA:</u> AREA DE ACTIVIDAD: CONJUNTO INTERES ETNOGRAFICO	MUNICIPIO: FIRGAS
GRUPO: FINCAS AGRICOLAS	LOCALIDAD: BARRANCO LAS MADRES
TIPO DE ENTIDAD: DEPENDENCIAS ANEXAS	CALLE: CTRA BARRANCO LAS MADRES
<u>CLASIFICACIÓN DEL SUELO:</u> RUSTICO	NUMERO: 0.
<u>CALIFICACIÓN DEL SUELO:</u>	CODIGO POSTAL: 35434
<u>GRADO PROTECCIÓN AMBIENTAL</u>	TOPONOMIA: SAN ANTON
	ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR
	OBSERVACIONES: Alteraciones Antrópicas: poste de la luz y basuras en la casa, puerta metálica en el alpedre y tubos, bloques y valla metálica en el estanque. Alteraciones naturales: caídas del revestimiento, tejas rotas y caídas de techos en la casa y colonización vegetal.

DESCRIPCIÓN: Alpendres- cuevas excavados; el mayor tiene lantrera y dos a marres con pesebre y potra; el más pequeño conserva el palo y el pesebre. El estanque tiene una sección excavada y otra con sobre muro de piedra, cal y arena y es de planta longitudinal.

OBSERVACIONES: En la carretera de Las Madres, y una vez pasadas las berreras, en el margen derecho encontramos una pista que desciende al barranco.

SUGERENCIAS: Limpieza y reconstrucción de los desperfecto, así como disimular los arreglos recientes.

20-1-01

FICHA N° K-82

Escalera (pendiente 90°)

Sección de la zona

Telero de asfalto

Telero de asfalto


Telero de asfalto

Telero de asfalto

Rejilla de drenaje

Vereda

Vereda de drenaje (basura)



Pista

Tierra

Alfombra (cuerpo)

Alfombra (cuerpo)

3 m

T.C.

T.C.

T.C.

T.C.

Estimado

4 m

4 m

Bautista

Agua

ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR
MEDIDAS: 10 X 15.





Rafael Lezcano

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 6

CODIGO: 3-20-01-00039

<u>DATOS ETNOGRÁFICOS</u>	<u>LOCALIZACIÓN</u>
<u>DENOMINACION:</u> ALPEDRE, HORNO DE PAN Y CASA	ISLA: GRAN CANARIA
<u>TIPOLOGIA:</u> AREA DE ACTIVIDAD: CONJUNTO INTERES ETNOGRAFICO	MUNICIPIO: FIRGAS
GRUPO: FINCAS AGRICOLAS	LOCALIDAD: BARRANCO LAS MADRES
TIPO DE ENTIDAD: DEPENDENCIAS ANEXAS	CALLE: BARRANCO LAS MADRES
<u>CLASIFICACIÓN DEL SUELO:</u> RUSTICO	NUMERO: 0
<u>CALIFICACIÓN DEL SUELO:</u>	CODIGO POSTAL: 35434
<u>GRADO PROTECCIÓN:</u> PARCIAL	TOPONOMIA: BARRANCO LAS MADRES
	ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR
	OBSERVACIONES: Alteraciones Antrópicas: poste de la luz en la casa. Alteraciones naturales: caídas de techos de la cocina, alpedre y el horno, tejas rotas en el techo de la casa, caídas de revestimiento, caída de muros, maderas podridas y colonización vegetal en todo el conjunto.




DESCRIPCIÓN: La casa es de planta rectangular, con tejado a dos aguas, tejas curvas. Los muros son de piedra y barro revestidos de cal. Adosado aparece la cocina, de planta rectangular y muros de piedra y barro con un pollo y un horno circular de piedras y barro. En la parte trasera de la casa existe un alpedre con muros de piedra apoyados sobre la vertiente.

OBSERVACIONES: En la carretera de Las Madres, hay que tomar un desvío a la derecha una vez se pase el cruce de San Antón, bajar por una pista de tierra. A partir de ahí se toma un camino que pasa y en dirección al interior.

SUGERENCIAS: Restauración de muros y techos, mención especial requiere el horno que corre peligro de desaparecer

20-1-39

FICHA N° K-83



- ALDEA DE HUAYANA
- VEREDA
- TALLADO DE LAS AGUAS: TALLA CUADRA
- TALLADO INCLINADO: TALLA CUADRA
- TALLADO INCLINADO
- TALLADO DE LAS AGUAS
- SECCION DEL MUR


CARRETERA US MADRES

ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Leraño



**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 7

CODIGO: 3-20-01-00038

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

CASA DEL BARRANCO

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: CONJUNTO
INTERES ETNOGRAFICO

GRUPO: POBLADOS

TIPO DE ENTIDAD: REFUGIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BARRANCO LAS
MADRES

CALLE: BARRANCO LAS MADRES

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35434

TOPONOMIA: BARRANCO LAS
MADRES

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

El abandono que han sufrido han provocado que el techo y tejas de la casa de dos plantas se hayan perdido, además del descochado de las paredes. Además se suma la instalación de un gallinero en su interior, con la consiguiente basura que se crea.

DESCRIPCIÓN: Vivienda de planta rectangular de dos plantas con muro de piedra y barro y enlucidos con cal. La puerta y las dos ventanas mantienen la cantería en los marcos. El tejado, aunque se ha perdido, fue a dos aguas como lo demuestra la estructura de los muros.

OBSERVACIONES: Se accede a través de una pista privada en el margen derecho de la carretera de Las Madres, junto en frente de la fábrica del Agua Fircas.

SUGERENCIAS: Restauración y recuperación de la misma por tratarse de una casa muy significativa dentro del barranco e intentar reconstruir las fiestas tradicionales que se organizaban en ella.




TELADO A DOS AGUAS

TEJA LINDA

HICIERA

HUZO DE PIEDRAS

LAJADA DE
KANTHISA



Rio las Madres

ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Leraño



**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 8

CODIGO: 3-20-01-00043

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

PUENTE DE AZUAJE

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD:
TRANSPORTE

GRUPO: RED VIARIA

TIPO DE ENTIDAD: PUENTES

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:
AREA INSULAR PROTEGIDO

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BARRANCO DE
AZUAJE

CALLE: CARRRETERA GC-100

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35430

TOPONOMIA: BARRANCO DE
AZUAJE

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES:

Las mayores alteraciones son productos del vallado de las fincas cercanas, basuras y colonización vegetal, así como desconchados en los muros de protección de la parte superior.

DESCRIPCIÓN: Puente con arco de medio punto longitudinal en bloques de piedra con remate del arco en cantería, tiene dos cornisas una superior y otra en el comienzo de la curva del arco en el borde oeste se situa un pequeño arco de medio punto para el paso de la acequia.

OBSERVACIONES: En la carretera que une Buenlugar y Moya se localiza encima del barranco de Azuaje.

SUGERENCIAS: Limpieza de basuras y de malas hierbas.


20-1-43

FICHA N°J-111

CARRETERA DE ACCESO AL
BALNEARIO Y FONTE DE AZUJASE

T.C.
(CON CASERUAS)

T.C.
(CON CASERUAS)



Rafael Bravo

CARRETERA DE

TIERRA FONDO BCO. AZUJASE


T.C.

T.C.

20m
44m


C-814
(CARCAS-HOJA)

→ HUELGA DE PIEDRAS DE RESISTENCIA
→ ACERVOJA



ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lezcano





Rafael Lázaro

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 9

CODIGO: 3-20-01-00042

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ESTANQUE (2)

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRAULICA

GRUPO: ALMACENAMIENTO

TIPO DE ENTIDAD: ESTANQUES

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BARRANCO LAS
MADRES

CALLE: EL TRAPICHILLO

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35434

TOPONOMIA: EL TRAPICHILLO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones antropicas: tuberías plástico,
basura. Alteraciones naturales:
colonización de vegetación.

DESCRIPCIÓN: El mayor tiene forma de corazón, aprovecha la roca sobre el cuál se levanta un muro de piedra y cal. Tiene escalera lateral exterior y otra interior, la bomba del agua se situa en el muro oeste por donde pasa también una acequia. El otro se haya excavado en la roca pero con la realización de caudales, tiene forma triangular con sobremuro de piedra y cal.

OBSERVACIONES: En la carretera a las Madres hay que tomar un desvío a la derecha y tomar la pista de tierra en dirección a casa de matos, desde donde se ven en el fondo del barranquillo..

SUGERENCIAS: Limpieza interior y exterior, así como disimular arreglos recientes como las tuberías plásticas.

20-1-42

FICHA N° J-114



Rafael Lázaro



FINCA MEJIAS

ESTANQUE

0.7m

0.4m

9m

BOMBA AGUA

0.5m



ESTANQUE

17m

5m

ESTA CASA MEJIAS

ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.
MEDIDAS: 10 X 15.





Rafael Lázcano

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 10

CODIGO: 3-20-01-00034

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

PALETON

TIPOLOGÍA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRAULICA

GRUPO: DISTRIBUCION

TIPO DE ENTIDAD: ACEQUIAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BARRANCO LAS
MADRES

CALLE: CARRETERA LAS
MADRES

NUMERO:

CODIGO POSTAL: 35430

TOPONOMIA: CARRETERA LAS
MADRES

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

Alteraciones antropicas basuras en la acequia que sale del paletón al barranquillo, carretera que pasa por encima del canal y saqueos en la propia estructura (falta la barra de hierro y la plancha). Alteraciones naturales: aterramiento y colonización vegetal.


DESCRIPCIÓN: Cuerpo rectangular adosado a la acequia, realizado en piedra, cal y arena. Mantiene dos pilares con tornillos donde se sostiene la plancha y barra y dos hendiduras que marcan su posición. Adosada hay una pequeña pileta conectada a una acequia que desemboca en el barranco y que queda bajo la carretera.

OBSERVACIONES: Al final de la carretera de Las Madres, en la margen izquierda y a unos veinte metros del molino de Cha; Margarita.

SUGERENCIAS: Restauración y acondicionamiento, así como limpieza de canal de desagüe de basuras, tierra y malas hierbas, es aconsejable en este bien.

20-1-34

FICHA N° K-26




CARRETERA

LAS


MADEAS

ACERDIA GRANDES


DESIGNE HACIA EDO. LAS MADEAS



ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR
MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lázaro



Rafael Lázaro

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 11

CODIGO: 3-20-01-00030

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

LAVADERO

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRAULICA

GRUPO: DISTRIBUCION

TIPO DE ENTIDAD: LAVADEROS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BARRANCO LAS
MADRES

CALLE:

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35430

TOPONOMIA: LOS MOLINILLOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

El lavadero sufre caída del revestimiento y los efectos de la colonización vegetal y sedimentación.

DESCRIPCIÓN: Lavadero de planta rectangular realizado en piedra, cal y arena, con tres secciones para el lavado y dos poyetes centrales. Las escaleras de acceso están en un extremo y se encuentra adosado a la esquina.

OBSERVACIONES: En el riego de azuaje, hay que acceder a el través de los molinillos, subiendo desde la costa al barranco de San Andrés.


SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza y los arreglos de las secciones que sufren desperfectos.

20-1-30

FICHA Nº:

5460

Rafael Pérez



☒ UNIBERO

☒ CASA DE MONTAÑA


☐ ACERCA

FOTOGRAFÍAS


FICHA N°: 3 20 01 000.10

ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR

MEIDIDAS: 10 X 15



Rafael Lezano



Rafael Lozano

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 12

CODIGO: 3-20-01-00023

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

LAVADERO, ESTANQUE Y
ACUEDUCTO

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRAULICA

GRUPO: GESTION DE AGUA

TIPO DE ENTIDAD: CONJUNTO
HIDRAULICO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BARRANCO LAS
MADRES

CALLE:

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35430

TOPONOMIA: LOS MOLINILLOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES:

La colonización vegetal, la sedimentación y las basuras en el interior, y las reparaciones o añadidos recientes en el exterior, como tuberías plásticas, son las mayores alteraciones.

DESCRIPCIÓN: Estanque de planta irregular, con muros de piedra, picon y cal con un sobremuro, existe una cantonera asociada realizada en piedra de cantería con siete salidas en la izquierda y seis en la derecha donde esta la entrada de agua, también en este extremo aparecen las escaleras de acceso al interior que llegan directamente al otro.

OBSERVACIONES: En el camino a San Andrés; aunque se puede acceder a el a través de los molinillo, subiendo desde la costa en el camino paralelo al barranco de San Andrés.

SUGERENCIAS: La colonización vegetal, la sedimentación y las basuras en el interior, y las reparaciones o añadidos recientes en el exterior, como tuberías plásticas, son las mayores alteraciones.

20-1-23

FICHA Nº:

1164

EXAMEN


11

LABOR DE HISTORIA

CON USO DE RECU



2.2.2. ACERCA

* ALUMNOS (ALUMNAS) DE 02m y 01m



ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.

MEDIDAS: 10 X 15.





CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 13

CODIGO: 3-20-01-00018

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

CANTONERA

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRAULICA

GRUPO: DISTRIBUCION

TIPO DE ENTIDAD: CANTONERAS
TRONERAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BARRANCO LAS
MADRES

CALLE:

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35430

TOPONOMIA: BARRANCO DE
AZUAJE

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES:

Los efectos más notables son la sedimentación y la colonización vegetal, además del desconchado de las paredes.

DESCRIPCIÓN: Cantonera de planta rectangular con extremos semicircular realizada en piedra de cantería, con cinco salidas en el lado derecho y dos en el izquierdo, en el extremo curvo existe una salida que desagua en la prolongación del canal.


OBSERVACIONES: Se llega hasta ella a través del barranco de San Andrés por cuyas laderas discurre el riego, se encuentra enfrente de las únicas casas habitadas del fondo del barranco.

SUGERENCIAS: Limpieza de la tierra y vegetación del interior de la cantoneras.



FICHA Nº:


20-1-18
7-1-51



1.1. LADERA DE MONTAÑA

→ → ACERVO

ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.
MEDIDAS: 10 X 15



Rafael Lezano





Rafael Lezcano

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 14

CODIGO: 3-20-01-00005

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

CAMPANAS DE AZUAJE

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRAULICA

GRUPO: EXTRACCION

TIPO DE ENTIDAD: CAMPANAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BARRANCO LAS
MADRES

CALLE: BARRANCO DE AZUAJE

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35431

TOPONOMIA: BARRANCO DE
AZUAJE

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: basuras y taponamiento de la boca con una puerta metálica. Alteraciones naturales: colonización vegetal y desmantelamiento de la represa por crecidas del barranco.


DESCRIPCIÓN: La represa es cilíndrica, está excavada en la roca excepto un metro de piedras y cal en la cara externa. En ella confluyen y la rodean acequias excavadas en la roca. Por su base se conecta al pozo, que exteriormente tiene una escalera de acceso y otra interior de caracol que lleva al fondo.

OBSERVACIONES: Tomando el camino que baja al barranco de Azuaje desde el campo de fútbol de Casablanca, se debe caminar hacia la costa por el cauce del barranco. Está en una loma a la derecha del camino.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza de basuras y piedra y la reconstrucción del canal superficial que las une, añadiendo un panel ilustrativo sobre su funcionamiento para excursionistas o visitantes.



Rafael Lescano



Basado en el plano de la zona de FIRMAS
de las ruinas de las THERMAS / VEREDA

FOTOGRAFÍAS

FICHA Nº: 3 20 01 00005

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.





Rafael Lirio

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRAFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 15

CODIGO: 3-20-01-00037

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

MOLINO DE LA CUEVA: DEL
LOMITO DEL CIRGÜELO

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD:
AGRICULTURA

GRUPO: LUGARES DE ELABORACION

TIPO DE ENTIDAD: MOLINOS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BARRANCO LAS
MADRES

CALLE: BARRANCO LAS MADRES

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35430

TOPONOMIA: EL ROQUE

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: tubo de luz y
puertas de madera. Alteraciones
naturales: colonización vegetal en el cubo
y oxidación de la maquinaria.

DESCRIPCIÓN: Tiene un cubo de unos 6 metros de altura realizado en piedra, cal y arena con casa adosada. Tiene dos accesos, uno lateral desde la propia acequia y otro a través de un canal oblicuo a la acequia. En la parte baja conserva la rueda y a lavas que movían el resto de la maquinaria. De aquí surge una acequia menor que lleva el agua sobrante a los estanques.

OBSERVACIONES: En el margen derecho de barranco Las Madres, justo en el frente de la embotelladora del Agua de Fircas accediendo a él a través de un camino que parte de la carretera.


SUGERENCIAS: Se aconseja su restauración e inclusión dentro de la guía de visitas de interés del municipio de Fircas. Necesita la limpieza del cubo y de la maquinaria llegando incluso a poder ponerse en funcionamiento.

20-1-37

FICHA N° K-34



CARRETERA LAS MAJES




MOLINO MOVIL POR
LA FUERZA DEL AGUA

→ → ACERDIA

--- VEREDA

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Leraño



Rafael Perera

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO: NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA:

CODIGO: 3-20-01-00040

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ALPEDRE Y CASA DE FIRGAS

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD:

CONJUNTO DE INTERES
ETNOGRÁFICO

GRUPO: FIRGAS AGRICOLAS

TIPO DE ENTIDAD: MOLINOS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BARRANCO LAS
MADRES

CALLE: BARRANCO LAS MADRES

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35434

TOPONOMIA: BARRANCO LAS
MADRES

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: reformas, apareciendo planchas de falso techo, basuras y tubos, metálicos con barandillas. Alteraciones naturales: caída de techos, tejas rotas, caída de revestimiento y colonización vegetal.

DESCRIPCIÓN: Casa con planta en forma de "L", apareciendo en la sección más corta un baño y un trastero y una torre de dos plantas con techo a cuatro aguas de tejas curvas e interior de cañas y suelo de madera. La habitación del piso inferior está excavada. La sección más larga combina habitaciones de una planta con techo ados aguas o planos, con las de dos.

OBSERVACIONES: En la carretera a Las Madres, hay que llegar hasta la embotelladora del Agua de Firgas.


SUGERENCIAS: Arreglo de techos y paredes, además la limpieza y disimulo de arreglos recientes.

FICHA N°:

20-1-40

K-811

Rafael Leraño



15 0 15 30 45 m.

Escala 1:1.500


ELEMENTO ETNOGRÁFICO INVENTARIADO

FOTOGRAFÍAS

FICHA Nº: 3 20 01 00040

ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lezcano

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 17

CODIGO: 3-20-01-00035

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

CASA, ALPENDE Y GRANERO

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD:

CONJUNTO DE INTERES
ETNOGRÁFICO

GRUPO: FIRGAS AGRICOLAS

TIPO DE ENTIDAD: DEPENDENCIAS
ANEXAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BARRANCO LAS
MADRES

CALLE: CARRETERA LAS MADRES

NUMERO: 32

CODIGO POSTAL: 35430

TOPONOMIA: BARRANCO LAS
MADRES

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: reformas interiores en la cocina, en los pisos de las habitaciones y en el techo del ala Oeste. Alteraciones naturales: problemas en la techumbre con tejas rotas, maderas picadas y tablones rotos.

DESCRIPCIÓN: Edificación de planta rectangular con techo a dos aguas de teja árabe e interior de tablas. Destaca el dormitorio principal que conserva el suelo de madera. La habitación adosada es un granero con división interna en altura y por último el comedor que mantiene la guía de madera de castaño. Existe un ala lateral con tejado inclinado.

OBSERVACIONES: En la carretera del Barranco Las Madres una vez pasada la embotelladora del Agua de Firgas, en el margen derecho.


SUGERENCIAS: Se aconseja la restauración del interior de los techos.

20-1-35

FICHA N° K-27



Rafael Lázaro



VEREDA




TEJADO A DOS AGUAS
TEJA CURVA




TEJADO INCLINADO DE TEJA CURVA
/ SENTIDO DE DRAINAJE

ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR. I

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lercano



**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 18

CODIGO: 3-20-01-00032

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

MOLINO DE LAS MADRES
MOLINO DE CHA' MARGARITA

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: AGRICULTURA

GRUPO: LUGARES DE ELABORACION

TIPO DE ENTIDAD: MOLINOS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BARRANCO LAS
MADRES

CALLE: CARRETERA LAS MADRES

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35430

TOPONOMIA: BARRANCO LAS
MADRES

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES:

El cubo y dependencias del molinero han sufrido caídas de techos, desconchamiento de paredes e invasión vegetal, mientras que la casa de máquinas conserva su estructura externa pero está muy alterada al convertirla en segunda residencia (vallas, poste y cables de la luz, ventanas.....)


DESCRIPCIÓN: Cubo de 11 metros de altura y 1,6 metros de ancho equivalente a 5 HP y una capacidad de molturación de 240 Kg/ día. Este cilindro se encuentra rematado por dos cuerpos, un polígono ortogonal y otro cuadrangular en piedra y revestido interiormente con cal. Aparecen dependencias anexas.

OBSERVACIONES: Se encuentra en el final del trayecto de la carretera Las Madres, en su margen izquierdo, justo en la frontera con los municipios de Valleseco y Moya.

SUGERENCIAS: Limpieza de dependencias del molinero, reconstrucción del tejado y la incorporación de un panel ilustrativo sobre sus características y su historia. En cuanto al molino solo se puede rescatar el cubo.

20-1-32

FICHA N° K-12



CABOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.

MEDIDAS: 10 X 15.

*Rafael Leraño*

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 19

CODIGO: 3-20-01-00048

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

PASAJE ETNOGRÁFICO DE AZUAJE

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: ETNOGRÁFICO

GRUPO: PAISAJE ETNOGRAFICO

TIPO DE ENTIDAD: AREAS EXTENSA

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BARRANCO LAS
MADRES

CALLE:

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35430

TOPONOMIA: BARRANCO DE
AZUAJE

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

El uso indiscriminado e irracional provoca la aparición de basuras, restos de fogatas, inscripciones en los árboles y pintadas

DESCRIPCIÓN: Barranco encajado entre grandes paredes con pendientes de hasta el 90 % con gran variedad y riqueza natural, tanto de flora y fauna, como geología e hídrica, en el se localizan galerías , pozos, molinos de agua, hornos y canteras.

OBSERVACIONES: En la carretera Buenlugar a Moya hay que tomar la pista que lleva al fondo del barranco y caminar en dirección al interior.



SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza del cauce del barranco, habilitando zonas para acampadas e instalando carteles informativos y recomendaciones.



Rafael Briceño

FICHA Nº:

20-1-48
J-145



Escala 1:3.000

FOTOGRAFÍAS

FICHA Nº: 3 20 01 00048

ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Berano



Rafael Lázaro

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 20

CODIGO: 3-20-02-00003

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

CASA-CUEVA

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD:

CONJUNTO DE INTERÉS
ETNOGRÁFICO

GRUPO: POBLADOS

TIPO DE ENTIDAD: CASAS-CUEVAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

URBANO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BUENLUGAR

CALLE: ATISTIRMA

NUMERO: 16

CODIGO POSTAL: 35433

TOPONOMIA: BUENLUGAR

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES:

Construcción de la carretera Buenlugar-Firgas a su lado. Al ser utilizado como lugar de almacenaje en su interior se localizan gran número de elementos y productos propios de zonas rurales.

DESCRIPCIÓN: Casa-cueva de planta rectangular. Puerta de entrada junto a la cual se sitúan dos pequeñas ventanas. Excavada en toba volcánica, conservando huellas de picos con los que se realizó la cueva.

OBSERVACIONES: Subiendo por la carretera hacia Firgas desde el cruce de Buenlugar, a unos 200 metros en la primera curva a la derecha nos encontramos dicha cueva pegada junto al arcén.

SUGERENCIAS: Se sugiere una limpieza interior.



20.2.3

FICHA N° J-26




Rafael Lirio

CAPIREDA
BOEN LUGAR - FIEGAS



CASA EN LA PARTE
SUTERIOR DE
LA CABA




BASATO



ARENDAS-VENTANAS

ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lázcano





Rafael Lezcano

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 21

CODIGO: 3-20-01-00004

<u>DATOS ETNOGRÁFICOS</u>	<u>LOCALIZACIÓN</u>
<u>DENOMINACION:</u> MOLINO DE AGUA DE AZUAJE O LA MOLINETA	ISLA: GRAN CANARIA
<u>TIPOLOGIA:</u> AREA DE ACTIVIDAD: AGRICULTURA	MUNICIPIO: FIRGAS
GRUPO: LUGARES DE ELABORACIÓN	LOCALIDAD: BARRANCO LAS MADRES
TIPO DE ENTIDAD: MOLINOS	CALLE: BARRANCO DE AZUAJE
<u>CLASIFICACIÓN DEL SUELO:</u> RÚSTICO	NUMERO:
<u>CALIFICACIÓN DEL SUELO:</u> ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	CODIGO POSTAL: 35431
<u>GRADO PROTECCIÓN:</u> AMBIENTAL	TOPONOMIA: BARRANCO DE AZUAJE
	ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR
	OBSERVACIONES: Alteraciones antrópicas: obras privadas como techos de hormigón, vallas y basuras, además de construcciones anexas recientes y sin revestir. Alteraciones naturales: colonización vegetal.

DESCRIPCIÓN: Cubo cilíndrico de ocho metros de alto aproximadamente y un metro y medio en la boca. En su base aparece la casa de máquinas realizada en piedra, picón y cal.

OBSERVACIONES: En el tramo final de la pista del Barranco de Azuaje, en el margen derecho y sobre una loma.


SUGERENCIAS: Se sugiere su limpieza y disimular las obras recientes, incluyéndolo en la guía de visitas de interés cultural del municipio.

2-1-4

FICHA N° J-14



Rafael Lezano




ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.

MEDIDAS: 10 X 15.






Rafael Lezano



FOTOGRAFÍAS

FICHA N°: 3 20 02 00005

ADONAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR. 1
MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Berano



**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 23

CODIGO: 3-20-02-00007

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ESTANQUES(3) ANGULO, JORGITO
Y CERPA

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: -

HIDRAULICA

GRUPO: ALMACENAMIENTO

TIPO DE ENTIDAD: ESTANQUES

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

URBANO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BUENLUGAR

CALLE: DR. JUAN DOMÍNGUEZ

NUMERO:

CODIGO POSTAL: 35431

TOPONOMIA: ITARA

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: basuras
(plásticos, botellas, palos...), alumbrado y
postes de cables de teléfono. Alteraciones
naturales: colonización vegetal

DESCRIPCIÓN: Conjunto de tres estanques adosados, excavados sobre la ladera y de forma poligonal irregular. Los muros son de piedra cal y arena, aunque es frecuente la aparición de roca volcánica. Cantonera realizada en piedra que divide el agua que sale de los estanques.

OBSERVACIONES: A unos 400 metros desde el cruce de Buenlugar por la arretera que nos lleva a Casablanca, en el margen izquierdo.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza interior de basuras, tierra y vegetación y de la acequia que los rodea.

20-02-07

FICHA N° J-30



Rafael Lizarano

AVENIDA



AVENIDA

AVENIDA


AVENIDA

AVENIDA

AVENIDA



ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGLEOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.
MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lercano



Rafael Lezcano

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRAFICO NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA:

CODIGO: 3-20-02-00004

DATOS ETNOGRAFICOS

DENOMINACION:

ALPENDRE(2).CASA-CUEVA;
PAJAR, ESTANQUE Y HORNO DE
PAN

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD:

CONJUNTO DE INTERÉS
ETNOGRÁFICO

GRUPO: FINCAS AGRÍCOLAS

TIPO DE ENTIDAD: DEPENDENCIAS
ANEXAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

URBANO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BUENLUGAR

CALLE: ATISTIRMA

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35433

TOPONOMIA: BUENLUGAR

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

Alteraciones Antrópicas: Se han reformado los techos de los alpendres utilizando para ello planchas de latón y construcción de pared de bloques en el alpendre mayor. Alteraciones naturales: colonización vegetal.


DESCRIPCIÓN: Conjunto compuesto por una casa-cueva que conserva en su exterior una cavidad donde se tostaba millo, y un horno para el pan; sobre ella se localiza un alpendre de forma rectangular realizado en piedra y techo plano, siendo el que da nombre al conjunto al ser denominado "La Herreria".

OBSERVACIONES: A unos 250 metros del cruce de Buenlugar, en la carretera que conduce a Firgas, en el margen derecho aparece una vereda que accede a dicho Bien Etnográfico.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza de vegetación y tierra así como la sustitución de materiales por los usados en el resto de la construcción.

20-2-4

FICHA N° J-27



Rafael Lezano



ALFARO - COCHA



TERRO SOLLIVADO DE TEJA COCHA

VEREDA

CURTO NORO DE PICTURAS

ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.

*Rafael Lezano*

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 25

CODIGO: 3-20-02-00021

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

CANTONERA

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD:

HIDRÁULICA

GRUPO: DISTRIBUCIÓN

TIPO DE ENTIDAD:

CANTONERAS/TRONERAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BUENLUGAR

CALLE: DR. JUAN DOMÍNGUEZ

NUMERO:

CODIGO POSTAL: 35431

TOPONOMIA: BUENLUGAR

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

BUENO

OBSERVACIONES:

La cantonera ha sufrido efectos de la acción antrópica, como instalación de tuberías, reparaciones en cemento y vertido de escombros y basuras. Además la colonización vegetal y la sedimentación han afectado el interior.



DESCRIPCIÓN: Cantonera de planta rectangular con un extremo curvo realizada en cantería, tiene seis salidas en la franja izquierda que se conecta la acequia que lleva dirección a la costa, mientras el lado derecho tiene cuatro salidas que conducen a otras acequias para cultivos.

OBSERVACIONES: En la carretera que une Buenlugar y Casablanca la encontramos en el margen derecho de la carretera, pasado el molino de gofio.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza exterior e interior de la cantonera, eliminando las hierbas, basuras, escombros y tierra, así como disimular las tuberías y secciones con cemento de la cantonera.

20-2-21

FICHA N° J-46




ESTANQUE
DOMINGO
EL
GALLEGO

5m



ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR
MEDIDAS: 10 X 15.





CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 26

CODIGO: 3-20-01-00018

<u>DATOS ETNOGRÁFICOS</u>	<u>LOCALIZACIÓN</u>
<u>DENOMINACION:</u> LAVADERO	ISLA: GRAN CANARIA
<u>TIPOLOGIA:</u> AREA DE ACTIVIDAD: HIDRAULICA GRUPO: DISTRIBUCION TIPO DE ENTIDAD: LAVADEROS	MUNICIPIO: FIRGAS LOCALIDAD: BUENLUGAR CALLE: DR. JUAN DOMINGUEZ NUMERO: 0 CODIGO POSTAL: 35431 TOPONOMIA: BUENLUGAR
<u>CLASIFICACIÓN DEL SUELO:</u>	ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
<u>CALIFICACIÓN DEL SUELO:</u>	OBSERVACIONES: La carretera que comunica Buenlugar y Casablanca se ha construido adosada al lavadero, colonización vegetal.
<u>GRADO PROTECCIÓN:</u> INTEGRAL	

DESCRIPCIÓN: Planta longitudinal, se divide en ocho lajas y dos posteletes en su extremos tiene incadero de piedras y enfrente se situan unas lajas donde se secaba la ropa.

OBSERVACIONES: Se encuentra en la esquina entre la calle Drt . Juan Domínguez y la c/ Guanche se situa frente la casa del Pollo de Buenlugar (luchador)

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza interior y exterior , así como instalar un panel ilustrativo y funcionamiento del lavadero.

FICHA N° J-102

20-2-18



CARRERITA B UGAR - CASABLANCA

5m

0.1m

0.5m

7.10m

NOVO BARRIO ARREDO
LAS EXCAVACIONES

0.35

0.12m

GRANUCHAR

CALLE

PLATANEDAS




Rafael Berano

✓ MADRID


→ / ... Accusado

✓ FOLIOS BASTA SE TENDIA


LA OTRA PAGA SO SEJUDO AL 5-1



ORDENAR LOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR
MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lercano



**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 27

CODIGO: 3-20-01-00034

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ERA DE CHO' PEPA

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: AGRICULTURA

GRUPO: LUGARES DE ELABORACION

TIPO DE ENTIDAD: ERAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: PARCIAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BUENLUGAR

CALLE: LOS ANDENES

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35433

TOPONOMIA: LOMO EL PINO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

REGULAR

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: construcción de una pared de bloques, junto a la cual se sitúan los restos de un coche abandonado y basuras.

DESCRIPCIÓN: Era de tierra, en la parte superior de un lomo aprovechando una topografía llana. Conserva su estructura circular. Sus bordes Este y Norte aparecen cerrados con un pequeño muro de piedras, mientras que en el borde Sur hay que destacar la presencia de basalto que completa la delimitación de su estructura.

OBSERVACIONES: Tomando el desvío a la derecha, tras pasar la presa de Firgas, se llega al final del barranquillo y sigue recto hasta el final de la pista donde se localiza.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza de basuras, chatarras, construcción de bloques y vegetación, así con la prohibición de usarla como aparcamiento, añadiendo un panel ilustrativo con el tipo de actividad que se practicaba en ella.

20-2-34

FICHA N° J-24

Rafael Lezano




ATENDIMIENTO DE COSAS
BASILTO

250 TIERRAS

88 TUNERAS

FINIS

VEREDA




FOTOGRAFÍAS

FICHA Nº: 3 20 02 00034

1. ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lizcano





Rafael Lázaro

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 28

CODIGO: 3-20-01-00033

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ALPENDRE

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: GANADERIA

GRUPO: GESTION DEL GANADO

TIPO DE ENTIDAD: ALPENDRE

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: BUENLUGAR

CALLE: LOS ANDENES

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35433

TOPONOMIA: LOMO EL PINO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: vallado de su estructura con pales gran número de construcciones de madera para utilizarlas de pequeño gallinero o alpendres y tejas bajo plástico. Alteraciones naturales: colonización vegetal.

DESCRIPCIÓN: Alpendre de planta rectangular que se divide en dos secciones no comunicadas. Se realiza por medio de lajas extraídas de una cantería cercanas. Techo inclinado de tejas curvas e interior de cañas.

OBSERVACIONES: Bajando los andenes, en el primer desvío a la derecha, tras la presa de Fargas, se sigue hasta el fondo del barranquillo. Se ve desde unos 100 metros antes de llegar.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza exterior, eliminando todas las construcciones exteriores con maderas y plástica.

20-2-33

FICHA N° J-22





Rafael Lorenzo

20 de marzo

avda

VALLE DE MADRID (MADRID, PUEBLO)

ALVARO LERO (EXCITO)




ALVARO JESIA A

PROYECTO DE CONSTRUCCION

ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR

MEDIDAS: 10 X 15



Rafael Berano

