


ANEXO III

(FICHAS DE LA 57 A LA 112)


CATALOGO DE PATRIMONIO ETNOGRÁFICO MUNICIPAL




DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento forma parte del expediente referente a las **NORMAS SUBSIDIARIAS DEL PLANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FIRGAS**, aprobadas provisionalmente, en la parte concerniente al Suelo Apto para Urbanizar y Suelo Rústico, mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Firgas, en la sesión celebrada el día 9 de Agosto del año 2000 y, posteriormente, una vez corregidas las determinaciones exigidas por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, nuevamente, el Pleno del Ayuntamiento les otorgó su aprobación, en la sesión celebrada el día 28 de Marzo del año 2001.

El Arquitecto Municipal,

En Firgas a 8 de Mayo de 2001
EL SECRETARIO GENERAL,



Rafael Lozano



CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 57

CODIGO: 3-20-05-00010

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ESTANQUE DE BLACITO

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA

GRUPO: ALMACENAMIENTO

TIPO DE ENTIDAD: ESTANQUES

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

URBANO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL.

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CAÑARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: CASABLANCA

CALLE: CARRETERA LOMO EL
CABEZO

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35431

TOPONOMIA: CASABLANCA

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: se ha añadido un muro de bloques y un alambre, cercanía de la carretera. Alteraciones naturales: colonización vegetal.

DESCRIPCIÓN: Estanque de planta poligonal irregular, realizado en piedra, cal. Hay una acequia que lo bordea, cubierta de lafas, por donde entre el agua y otra en la parte inferior por donde está la bomba. La escalera exterior es de lajas.



OBSERVACIONES: A unos metros del casco de Casablanca, en el margen izquierdo de la carretera.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza interior y la exterior, sobre todo de malas hierbas y la disimulación del muro de bloques.

20-5-10

FICHA N° J-50


Rafael Lizaraso




--- Muro de piedra
--> Alameda
--- Vereda

1. ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR. 1

MEDIDAS: 10 X 15.





CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 58

CODIGO: 3-20-05-00004

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ALPENDRE Y VIVIENDA FINCA LAS
MESETAS

TIPOLOGIA:

ACTIVIDAD:

CONJUNTO DE INTERÉS
ETNOGRÁFICO

GRUPO: FINCAS AGRÍCOLAS

TIPO DE ENTIDAD: DEPENDENCIAS
ANEXAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: PARCIAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: CASABLANCA

CALLE: LAS MESETAS

NUMERO: 40

CODIGO POSTAL: 35431

TOPONOMIA: LAS MESETAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones Antrópicas: forros en interior
de techos y tablas de madera.
Alteraciones naturales: caída de parte del
techo, desconchado y maderas podridas.

DESCRIPCIÓN: Caserío formado por dos grandes edificaciones: la mas antigua con
tejado a dos aguas y tejas curvas, tiene techo interior de cañas y un alpendre y
gallinero asociado. Posteriormente se realizaron dos construcciones, una de techo
inclinado e interior de hojas de eucaliptos y otra de techo plano

OBSERVACIONES: Siguiendo la carretera Buenlugar- Casablanca justo en una
curva a la izquierda que bordea un lomo, encontramos un desvío a la derecha por el
que se accede a la finca (justo debajo de la distribuidora de refrescos).


SUGERENCIAS: Se sugiere el arreglo de secciones del techo y de las paredes,
pero en general están en buen estado.

20-5-4

FICHA N° J-37



RECORDS = M ENTRADA [diagonal lines] TECHO ORIENTAL [dotted lines] LADELL DE INDIAS



20m

50m



TECHO INCLINADO DE TEJA CURVA



TECHO A DOS AGUAS DE TEJA CURVA


CALLE - CASABLANCA

ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lezano



Rafael Lezano

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 59

CODIGO: 3-20-07-00010

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ACEQUIA

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA

GRUPO: DISTRIBUCIÓN

TIPO DE ENTIDAD: ACEQUIAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL.

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LOS DOLORES

CALLE:

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35439

TOPONOMIA: BARRANCO DE
QUINTANILLA

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

BUENO

OBSERVACIONES:

La sección de Lomo que sirve de base a la acequia se desmorona por la excesiva pendiente y escasez de vegetación que fija en el terreno, así como los muros laterales del canal.



DESCRIPCIÓN: Sección de acequia adosada a la vertiente y bajo un saliente que la protege de la caída de materiales, apreciándose la disyunción columnar en la roca. Está realizada en piedras, cal y arena..

OBSERVACIONES: Subiendo la desembocadura del barranco de Quintanilla la encontramos en el margen izquierdo del camino, teniendo que cruzar el cauce.

SUGERENCIAS: Se sugiere la rehabilitación de algunas secciones del muro y la base que se está perdiendo.

20-7-10


FICHA N° J-126




☐ ELEMENTO ETNOGRÁFICO INVENTARIADO:



Rafael Lezano




☐ BASALTO



ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Berano





Rafael Bravo

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 60

CODIGO: 3-20-08-00001

<u>DATOS ETNOGRÁFICOS</u>	<u>LOCALIZACIÓN</u>
<u>DENOMINACION:</u> ALPENDRE – CUEVA.Y CUARTO DE APEROS	ISLA: GRAN CANARIA
<u>TIPOLOGIA:</u> ACTIVIDAD: GANADERÍA GRUPO: GESTIÓN DEL GANADO TIPO DE ENTIDAD: ALPENDRE	MUNICIPIO: FIRGAS LOCALIDAD: FIRGAS
<u>CLASIFICACIÓN DEL SUELO:</u> RÚSTICO	CALLE: BARRANCO LAS MADRES NUMERO: 0
<u>CALIFICACIÓN DEL SUELO:</u>	CODIGO POSTAL: 35434
<u>GRADO PROTECCIÓN:</u> AMBIENTAL	TOPONOMIA: BARRANCO LAS MADRES
	ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
	<u>OBSERVACIONES:</u> El abandono de su uso tradicional acarrea la aparición del fenómeno de colonización vegetal en sus cercanías. Por otra parte, las obras privadas como canalización de agua por tuberías y el depósito de chatarras le restan valor paisajístico y hacen peligrar su integridad.


DESCRIPCIÓN: Alpendre excavado en la roca con tres habitaciones: el más pequeño tiene una puerta y funciona como cuarto de aperos, mientras que los otros dos, uno mayor que el otro, son alpendres que conservan los palos y argollas para amarrar el ganado y con potra delante.

OBSERVACIONES: En la carretera del barranco de Las Madre, se debe pasar San Antón y descender por una vereda en la margen derecha.

SUGERENCIAS: Se aconseja la limpieza exterior e interior, eliminando las malas hierbas y la chatarra, además de encubrir las tuberías plásticas.

20-8-1

FICHA N° K-11



CARRETERA DE LAS MADRES →

Rafael Berano



28

TUBOS

(1) UNIDADES

(2) HIGIENA

COND. SANIT.




SECCION COSTE COM. ALFEBRE (TODA ORGANICA)

T. C. (criad)

15m

5.5m



FOTOGRAFÍAS


FICHA Nº: 3 20 08 00001

ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lizcano





Rafael Lezcano

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 61

CODIGO: 3-20-01-00016

<u>DATOS ETNOGRÁFICOS</u>	<u>LOCALIZACIÓN</u>
<u>DENOMINACION:</u> LAVADERO	ISLA: GRAN CANARIA
<u>TIPOLOGIA:</u> AREA DE ACTIVIDAD: HIDRAULICA GRUPO: DISTRIBUCION TIPO DE ENTIDAD: LAVADEROS	MUNICIPIO: FIRGAS LOCALIDAD: FIRGAS CALLE: 18 DE JULIO NUMERO: 0 CODIGO POSTAL: 35430 TOPONOMIA: FIRGAS
<u>CLASIFICACIÓN DEL SUELO:</u> URBANO	ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
<u>CALIFICACIÓN DEL SUELO:</u>	OBSERVACIONES: Alteraciones Antrópicas: basuras y arreglos recientes con cemento. Alteraciones naturales: colonización vegetal y sedimentación
<u>GRADO PROTECCIÓN:</u> INTEGRAL	

DESCRIPCIÓN: Lavadero al aire libre de planta rectangular, realizado en piedra de cantería y adosado a la acequia. También aparece la cal, piedras y arena en el resto de la estructura, con cuatro secciones de lavado, dos en los extremos con un cuerpo cuadrangular adosado y los dos centrales en tierra. Tiene 5 poyetes y canalillos de desagüe en los hincaderos.

OBSERVACIONES: Se encuentra en la calle que pasa por encima de la plaza y el ayuntamiento en dirección a Azuaje.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza de los alrededores de un panel ilustrativo donde se especifique su historia y funcionamiento..

20-8-16

FICHA N° K-90



CALLE 18 DE JULIO →

ACCESO A CAMPURO
↓

- ☒ CAMPURO
- ☒ ACERÍA
- ☒ LACERÍA DE HORMIGÓN

FOTOGRAFÍAS


FICHA Nº: 3 20 08 00016

ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Berzano





CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 62

CODIGO: 3-20-01-00003

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

LAVADERO

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRAULICA

GRUPO: DISTRIBUCION

TIPO DE ENTIDAD: LAVADEROS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

URBANO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: FIRGAS

CALLE: EL MOLINO

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35430

TOPONOMIA: FIRGAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones Antrópicas: basuras

Alteraciones naturales: colonización vegetal, sedimentación y caída de parte del puente que permite el paso de un lado a otro.

DESCRIPCIÓN: Obra de ingeniería de planta irregular y tres cuerpos: el primero se encarga de retener los troncos, o basuras más grandes, el segundo hace otro filtro e incorpora más agua al cauce por una acequia lateral; y el último.

OBSERVACIONES: Al final de la carretera del barranco de las madres, al lado de portada de la Heredad.

SUGERENCIAS:


20-8-4

FICHA Nº K-72



ACCESO AL CENICHO
(Y CASAS ADJACENTES)

CALLE DEL HAYO




LADEROS



ACERQUIA

ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lezano





CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 63

CODIGO: 3-20-01-00005

<u>DATOS ETNOGRÁFICOS</u>	<u>LOCALIZACIÓN</u>
<u>DENOMINACION:</u> ACEQUIA, CASA DE AGUYA Y CANTONERA DE LA HEREDAD	ISLA: GRAN CANARIA
<u>TIPOLOGIA:</u> AREA DE ACTIVIDAD: HIDRAULICA GRUPO: GESTION DEL AGUA TIPO DE ENTIDAD: CONJUNTO HIDRAULICO	MUNICIPIO: FIRGAS LOCALIDAD: FIRGAS CALLE: EL MOLINO NUMERO: 0 CODIGO POSTAL: 35430 TOPONOMIA: FIRGAS
<u>CLASIFICACIÓN DEL SUELO:</u> URBANO	ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
<u>CALIFICACIÓN DEL SUELO:</u>	<u>OBSERVACIONES:</u> Alteraciones Antrópicas: escombros, cables, tibo de luz, carretera y contenedores. Alteraciones naturales: colonización vegetal, desconchamiento pared y techos y piedras en la acequia.
<u>GRADO PROTECCIÓN:</u> INTEGRAL	


DESCRIPCIÓN: Sección de acequia de La Heredad de forma serpenteante con muros realizados de piedra, cal y arena. El muro izquierdo está rematado por un sobremuro en forma de arco de medio punto, mientras el derecho presenta dos pequeños escalones a modo de contrafuerte y una acequia adosada, realizada en bloques de piedra.

OBSERVACIONES: Al final de la carretera del barranco de las madres, al lado de portada de la Heredad.

SUGERENCIAS: Se sugiere limpieza de interior de la acequia y de todo el conjunto, así como algunos arreglos en la casa de agua.


20-8-5

FICHA N° K-73



Rafael Bezano

CALLE EL REINO →





→ → → ACERDIA

FOTOGRAFÍAS

FICHA Nº: 3 20 08 00005

ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.

MEDIDAS: 10 X 15.





Rafael Lázaro

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 64

CODIGO: 3-20-01-00007

<u>DATOS ETNOGRÁFICOS</u>	<u>LOCALIZACIÓN</u>
<u>DENOMINACION:</u> ESTANQUE	ISLA: GRAN CANARIA
<u>TIPOLOGIA:</u> AREA DE ACTIVIDAD: HIDRAULICA GRUPO: ALMACENAMIENTO TIPO DE ENTIDAD: ESTANQUES	MUNICIPIO: FIRGAS LOCALIDAD: FIRGAS CALLE: EL CALVARIO NUMERO: 0 CODIGO POSTAL: 35430 TOPONOMIA: FIRGAS
<u>CLASIFICACIÓN DEL SUELO:</u> URBANO	ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
<u>CALIFICACIÓN DEL SUELO:</u>	OBSERVACIONES: Alteraciones Antrópicas: revestimiento exterior de picón y cementos del muro exterior al igual que celosía. Valla metálica Alteraciones naturales :caída del revestimiento de cal, colonización vegetal.
<u>GRADO PROTECCIÓN:</u> PARCIAL	


DESCRIPCIÓN: Estanque de planta rectangular, excavado en la roca y con una cueva ,revestido de cal, existe una escalera en un extremo de acceso al interior. La pared exterior presenta una escalera de acceso

OBSERVACIONES: En el margen izquierdo de la calle que sube al cementerio.

SUGERENCIAS: Se sugiere que se intente recuperar la fisonomía original.

20-8-7


FICHA N° K-75



Rafael Lizarano

CALLE EL CALVARIO


ESTADOS



CURVA

ADGSR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lezano



Rafael Lázaro

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 65

CODIGO: 3-20-01-00010

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ESTANQUE

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRAULICA

GRUPO: ALMACENAMIENTO

TIPO DE ENTIDAD: ESTANQUES

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

URBANO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: FIRGAS

CALLE: EL CALVARIO

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35430

TOPONOMIA: FIRGAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones Antrópicas: valla de alambres con tubos, basuras y escombros en parte exterior del muro de contención
Alteraciones naturales: colonización vegetal y sedimentación.


DESCRIPCIÓN: Estanque de planta irregular excavado en la roca y con la insertación de un muro realizado en piedra, cal y picón, que actúa a modo de represa. Revestido con cal.

OBSERVACIONES: Calle El Calvario que sube al cementerio.

SUGERENCIAS: Se sugiere limpieza interior y exterior de tierra, vegetación y escombros.

20-8-10-

FICHA N° K-80



Rafael Perzano



CAÑAS
ESTRADA
ALCANTARILLA

FOTOGRAFÍAS

FICHA N°: 3 20 08 00010

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Brano



Rafael Leraño

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 66

CODIGO: 3-20-01-00009

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ESTANQUE, ALPEDRE, GRANERO Y
CUARTO DE APEROS- CUEVA

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: CONJUNTO
DE INTERES ETNOGRAFICO

GRUPO: FINCAS AGRICOLAS

TIPO DE ENTIDAD: DEPENDENCIAS
ANEXAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
URBANO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: FIRGAS

CALLE: EL CALVARIO

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35430

TOPONOMIA: FIRGAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones Antrópicas: sobre muro de bloques, vallas y tubos metálicos, basuras y tejas francesas y planchas de latón en el alpendre. Alteraciones naturales: colonización vegetal, tejas rotas y planchas oxidadas.

DESCRIPCIÓN: Estanque excavado, aunque presenta un muro de piedras, cal y picón; planta irregular. Adosado se halla el alpendre granero realizado en bloques de piedra, cal y picón con techo inclinado de tejas francesa y árabe. En la base del lomo se localizan 3 cuevas cuya función es de cuarto de aperos, destacando la central por presentar una puerta.

OBSERVACIONES: Junto al cementerio de Firgas, siguiendo la carretera de acceso al casco urbano, en el margen derecho.


SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza del conjunto de hierbas y tierra, así como reconstruir el techo del alpedre y disimular los arreglos recientes.

FOTOGRAFÍAS

FICHA Nº: 3 20 08 00009

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 67

CODIGO: 3-20-01-00017

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ACEQUIA REAL Y ACEQUIA DE SAN
JUAN

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRAULICA

GRUPO: DISTRIBUCION

TIPO DE ENTIDAD: ACEQUIAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: FIRGAS

CALLE:

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35430

TOPONOMIA: LA CAPELLANIA

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

La acequia de san Juan es la que presenta mayor deterioro, al encontrarse obstruida desde las Casas de Matos a La Capellania. Por otro lado, la Acequia real sufre el deterioro en algunos de sus tramos, con presencia de basuras, limos y piedras, sobre todo en las partes más próximas a núcleos urbanos.

DESCRIPCIÓN: La acequia Real está realizada en bloques de piedra de cantería, cal y picón, con un trazado que discurre paralelo al barranco de Las Madres hasta Firgas, donde se adentra hasta llegar al Molino del Repartimiento. De menor tamaño, pero paralela a la Acequia Real, discurre la acequia de San Juan. Existen varios túneles para evitar el desbordamiento.

OBSERVACIONES: Desde el barranco de Las Madres hasta el Repartimiento, discurre por las laderas del barranco hasta el casco de Firgas y desde ahí hasta La Goleta.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza de la Acequia Real y la de San Juan. También sería necesario concienciar a la gente del gran valor que tienen para que intenten cuidarla más.


Rafael Lizcano



TERMINO

DE

FILE




METROS

FOTOGRAFÍAS

FICHA N°: 3 20 08 00017

ADJUNTO DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.
MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lezcano



Rafael Lezcano

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 68

CODIGO: 3-20-01-00020

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

LAVADERO

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRAULICA

GRUPO: DISTRIBUCION

TIPO DE ENTIDAD: LAVADEROS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: FIRGAS

CALLE:

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35430

TOPONOMIA: BARRANQUERA
HONDA

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: presencia al lado del muro de una finca. Alteraciones naturales: colonización vegetal y sedimentación.

DESCRIPCIÓN: Lavadero al descubierto de planta rectangular adosado a la Acequia Real, con cuatro superficies de lavado a distinto nivel con los rellanos correspondientes. Está realizado con bloques de piedra, cal y arena.

OBSERVACIONES: Se accede por el primer desvío a la derecha que encontramos a la altura de la Barranquera Honda, caminando por la Acequia en dirección a la costa está a la derecha.


SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza y disimular el muro adosado.

☒ ACERQUIA DEK
☒ LAVADERO

Rafael Lopezano



T.C.
(NOTALES)




ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR. I

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lecano



**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 69

CODIGO: 3-20-01-00025

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

LAVADERO DE LAS CANALES

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRAULICA

GRUPO: DISTRIBUCION

TIPO DE ENTIDAD: LAVADEROS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: FIRGAS

CALLE: LAS CANALES

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35430

TOPONOMIA: LAS CANALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: la cercanía a la carretera que une Firgas con Valleseco por Las Madres y la presencia de basuras y escombros ponen en peligro su integridad. Alteraciones naturales: colonización vegetal en los alrededores y en el interior de la acequia debido al abandono.

DESCRIPCIÓN: Se encuentra en el cruce de la acequia Real y confluyendo con una secundaria de desagüe, de ahí su formología triangular. A cielo abierto, tiene dos secciones con una superficie inclinada y un rellano al que se accede por escalinatas. Está realizado en bloques de cantería, piedra, picón y cal.


OBSERVACIONES: A 1Km del pueblo de Firgas y una vez pasado el campo de fútbol, se encuentra en su margen derecho, bajando el camino de Las Canales.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza del interior de vegetación, basuras y tierra, así como de los alrededores. También es aconsejable la instalación de un panel informativo.



20-8-25

FICHA N° 5-5

Rafael Lezano



ALZADO BACA A



ALZADO BACA B


1. ALZADO BACA A
2. ALZADO BACA B
3. ALZADO BACA C
4. ALZADO BACA D
5. ALZADO BACA E
6. ALZADO BACA F
7. ALZADO BACA G
8. ALZADO BACA H
9. ALZADO BACA I
10. ALZADO BACA J
11. ALZADO BACA K
12. ALZADO BACA L
13. ALZADO BACA M
14. ALZADO BACA N
15. ALZADO BACA O
16. ALZADO BACA P
17. ALZADO BACA Q
18. ALZADO BACA R
19. ALZADO BACA S
20. ALZADO BACA T
21. ALZADO BACA U
22. ALZADO BACA V
23. ALZADO BACA W
24. ALZADO BACA X
25. ALZADO BACA Y
26. ALZADO BACA Z

FOTOGRAFÍAS

FICHA N°: 3 20 08 00025

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lizaro



Rafael Lezcano

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 70

CODIGO: 3-20-01-00024

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

HORNO DE CAL

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: IND.
EXTRACTIVAS- RECOLECTORAS

GRUPO: HORNOS

TIPO DE ENTIDAD: CAL

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: FIRGAS

CALLE: TRAPICHILLO

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35430

TOPONOMIA: TRAPICHILLO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: presencia en sus cercanías de una valla metálica, que delimitan un campo de cultivo y unas mangueras para el riego. Alteraciones naturales: colonización vegetal en el techo.


DESCRIPCIÓN: Horno circular, que usa la roca como pared y que tiene una sola puerta con arco ojival que permite observar la estructura interna, donde se pueden apreciar los grandes bloques de piedra usados en su construcción y que constituyen los 1,30 metros de grosor de sus muros. Cementado con cal, el interior está cubierto con barro.

OBSERVACIONES: En el interior de la finca de Juan Rodríguez, se debe llegar al extremo de la propiedad y caminar hasta el barranquillo que va a Azuaje.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza de vegetación, así como los arreglos interiores. Es necesario también añadir un panel explicativo de la actividad en el desarrollo e incluirlo en la guía de visitas de interés cultural del municipio.


20-8-24

FICHA N° J-4



Rafael Lezano

T.C



CARRERA LAS HADAS

T.C

T.C



-  VINAGRENAS
-  HOCO BINAL
-  VEREDA
-  RACA-BEALTO

FOTOGRAFÍAS

FICHA Nº: 3 20 08 00024

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 71

CODIGO: 3-20-09-00054

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ALPENDRE ,CUARTO DE APEROS,
ESTANQUE Y CASA LA ZARZALERA

TIPOLOGIA:

ACTIVIDAD: CONJUNTO DE INTERÉS
ETNOGRÁFICO

GRUPO: FINCAS AGRÍCOLAS

TIPO DE ENTIDAD: FINCAS
COMPLETAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LA CRUZ

CALLE: LAS ARENAS

NUMERO: 1

CODIGO POSTAL: 35435

TOPONOMIA: LAS HUERTECILLAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

REGULAR

OBSERVACIONES:

Alteraciones Antrópicas: cables de la luz y postes y ventanas y puertas de hierro. Alteraciones naturales: caídas de techo y secciones de muro y desconchados de paredes, con algunas grietas y colonización vegetal.

DESCRIPCIÓN: fFinca con vivienda principal, alpendre, cuarto de aperos y estanque. La vivienda principal tiene planta en forma de L y combina la techumbre a dos aguas, con la de cuatro aguas con teja árabe e interior de cañas. Los muros son de piedra y barro, contando además con un patio amurallado. El cuarto de aperos tiene techo plano.

OBSERVACIONES: Tomando el camino vecinal de Los Castillos hay que tomar la carretera a lLa Cruz, la calle Las Arenas, y entrar por la primera pista de tierra que hay en la margen izquierda.

SUGERENCIAS: Se sugiere la reconstrucción y limpieza de la casa, con la reparación de techos y muros, además de la disimulación de las puertas y ventanas de hierro. Su uso es aconsejable para la práctica del agroturismo.






20-9-54

FICHA N° K-30

← CALLE ARENAS




Rafael Berano




Pinos


Pinos



Pinos



45m



Barra

TEJADO A LAS AGUAS
TEJA COCHA

TEJADO INCLINADO TEJA COCHA
GENTE INCLINADO

TEJADO COATOS AGUAS
TEJA COCHA

FOTOGRAFÍAS

FICHA N°: 3 20 09 00054

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lleras





Rafael Lezcano

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 72

CODIGO: 3-20-01-00052

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ALPENDRE, ESTANQUE, ERAS (2) Y
VIVIENDA CASAS DE MATOS.

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: CONJUNTO
DE INTERES ETNOGRÁFICO

GRUPO: FINCAS AGRICOLAS

TIPO DE ENTIDAD : FINCAS
COMPLETAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LA CRUZ

CALLE: CASAS DE MATOS

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35434

TOPONOMIA: CASAS DE MATOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: basuras (estiércol,
cartones, maderas, chatarras) debido a su
utilización como cuarto de aperos y corrales
Alteraciones naturales: caídas de techos y el
revestimiento de los muros.



DESCRIPCIÓN: Dos viviendas: Casa Nueva de techo a dos aguas y teja francesa con interior de caña; y casa vieja de techo a dos aguas y teja árabe con interior de madera, ambas de planta rectangular. Realizadas en piedra, barro y cal. La finca cuenta con estanque, alpendre y dos eras, donde se trillaba el trigo, avena y cebada asociados al cortijo.

OBSERVACIONES: Se encuentra a pocos kilómetros del casco de Fircas, en el margen derecha de la carretera de Las Madres, que comunica Fircas con el barrio de Valsendero o Valleseco. Se accede a ella a través de una pista de tierra.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza de todo el sector y realizar algunas reparaciones en las tejas, suelo y paredes. Además debería incluirse en la guía de visitas de interés cultural del municipio, dirigiendo su uso desde albergue hasta aula de la naturaleza debido a su gran riqueza cultural del municipio, dirigiendo su uso desde albergue hasta aula de la naturaleza debido a su gran riqueza cultural, arquitectónica y paisajística y su estratégica localización.

20-9-52

FICHA N°J-1



TUBOS A LOS ANCHOS
DE 10 CM. DE DIAM.



TUBOS ESTRECHOS
DE 5 CM. DE DIAM. / SERVICIO DE INGENIERIA

FOTOGRAFÍAS

FICHA N°: 3 20 09 00052

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lercano



Rafael Lezcano

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRAFICO NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA:

CODIGO: 3-20-09-00051

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

CRUZ DEL SIGLO Y CAMINO

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD:

OTRAS ÁREAS SIGNIFICATIVAS

GRUPO: OTROS

TIPO DE ENTIDAD: ATALAYAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LA CRUZ

CALLE:

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35430

TOPONOMIA: LA CRUZ DE FIRGAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

BUENO

OBSERVACIONES:

El paso del tiempo ha provocado que la base metálica se halla oxidado y la madera envejecida; al igual que la vegetación ocupa todo el área cercana y halla ocultado el camino..

DESCRIPCIÓN: Cruz de madera con base metálica e inscripción de la fecha de su colocación <<31/12/1900>> y camino que viene desde Los Chorros en dirección al pueblo.

OBSERVACIONES: Se encuentra en lo alto de la montaña que recibe el nombre de La Cruz de Firgas.


SUGERENCIAS: Restauración de la Cruz y acondicionamiento y limpieza de los accesos hasta ella, así como incluir un panel informativo sobre su historia resaltando la importancia y el valor que representa para el municipio con la idea de protegerla de algunos desaprensivos que puedan alterar su fisonomía.

Rafael Pizarro


20-9-51
FICHA N° K-45



XXXI DECEMBRIS MCM



ALZADO CRUZ GRANDE



ALBERGUE

MONTAÑA

DE


PÍRGAS

FOTOGRAFÍAS


FICHA N°: 3 20 09 00051

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Berano





Rafael Lezcano

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 74

CODIGO: 3-20-09-00050

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

CASA- GRANERO

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD:

CONJUNTO DE INTERÉS
ETNOGRÁFICO

GRUPO: FINCAS AGRÍCOLAS

TIPO DE ENTIDAD: DEPENDENCIAS
ANEXAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LA CRUZ

CALLE:

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35430

TOPONOMIA: LA CRUZ DE FIRGAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: basuras y estiércol debido a su utilización como refugio para el ganado. Alteraciones naturales: caída de una sección del techo, tejas rotas, desconchamiento en las paredes y colonización vegetal.

DESCRIPCIÓN: Casa de planta rectangular con tejado a dos aguas de teja árabe e interior de cañas. Los muros son de piedra y barro forrados con cal. Tiene una puerta central y dos pequeñas ventanas en los extremos, justo debajo de la guía central del techo. En el interior aparece una segunda planta de suelo de madera a modo de granero.

OBSERVACIONES: En el lomo cercano al camino que desciende al Barranco de Guadalupe.

SUGERENCIAS: Restauración y acondicionamiento de la casa, pudiendo ser lugar de descanso para los que suben o bajan al Barranco de Guadalupe. Se sugiere la limpieza interior y exterior, así como la reparación de la techumbre.


20-9-50

FICHA N° K-44



Rafael L. Lora

VEREDA DEBE CREAR NANTES
DEBE TRANSERIR PARA EL MUNICIPIO
USAR A DE LOSA DE TRABAJO



Buco.

(1000000000)




Bto. AZULSE

FOTOGRAFÍAS

FICHA N°: 3 20 09 00050

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 75

CODIGO: 3-20-09-00049

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

PALETÓN

TIPOLOGIA:

ACTIVIDAD: HIDRÁULICA

GRUPO: DISTRIBUCIÓN

TIPO DE ENTIDAD: ACEQUIAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOC2ALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LA CRUZ

CALLE: CASAS DE MATOS

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35434

TOPONOMIA: CASA DE MATOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

BUENO

OBSERVACIONES:

La colonización vegetal a su alrededor y la oxidación de la estructura metálica son los mayores problemas que tiene.

DESCRIPCIÓN: Conserva toda la estructura: barra, palanca y volante de hierro, que se encuentra cubierta por un arco de medio punto realizado en bloques de San Lorenzo recubiertos con cal, al igual que el resto de la estructura.

OBSERVACIONES: En Casas de Matos, en el camino que baja al Barranco de Guadalupe se debe desviar a la derecha hasta el barranquillo.

SUGERENCIAS: Se sugiere la restauración y acondicionamiento al ser el más completo que se ha localizado en todo el trabajo de campo. Se sugiere la limpieza mediante la eliminación de las malas hierbas y la tierra.

BO. AZUQUE


20-9-49

FICHA N° K-43

Rafael Lezcano



FINCA
MEJIAS



Diametro rueda Paletón
0'32 m

ESCARPE LADERA BO. AZUQUE
CAICEDO - BARRANQUILLO



ARCO DEL PALETÓN

FOTOGRAFÍAS


FICHA N°: 3 20 09 00049

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Perano



Rafael Lezano

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 76

CODIGO: 3-20-09-00057

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACIÓN:

PILAR DE LOS CHORROS

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA

GRUPO: DISTRIBUCIÓN

TIPO DE ENTIDAD: PILARES

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LA CRUZ

CALLE: CARRETERA C-814

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35435

TOPONOMIA: LOS BARRANQUI-
LLOS.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: falta el grifo,
azulejos rotos y cornisa quebrada.
Alteraciones naturales: hojarasca en los
alrededores.

DESCRIPCIÓN: Pilar de planta rectangular, con dos cantos laterales a modo de contrafuertes y rematado por una cornisa de cantería. Está revestido con azulejos amarillos y verdes. Es más pequeño que el de Buenlugar o Casablanca.

OBSERVACIONES: En el margen derecho de la carretera a Valleseco, 700 metros antes del restaurante Los Chorros.

SUGERENCIAS: Restauración y acondicionamiento de la casa, pudiendo ser lugar de descanso para los que suben o bajan al Barranco de Guadalupe. Se sugiere la limpieza interior y exterior, así como la reparación de la techumbre.

20-9-57




FICHA N° K-50

Rafael Lezano



EXTRINOS

→ CARRETERA FIRMAS - VALDEBECO



FOTOGRAFÍAS


FICHA N°: 3 20 09 00057

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Leraño



Rafael Berro

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 77

CODIGO: 3-20-09-00058

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

POZO LAS HUERTECILLAS

TIPOLOGIA:

ACTIVIDAD: HIDRÁULICA

GRUPO: EXTRACCIÓN

TIPO DE ENTIDAD: POZOS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: PARCIAL

LOC2ALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LA CRUZ

CALLE: LAS HUERTECILLAS

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35435

TOPONOMIA: LAS HUERTECILLAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

BUENO

OBSERVACIONES:

Sección superior de bloques y techo con vigas de hierro y planchas, puertas metálicas y cables de luz en las paredes.

DESCRIPCIÓN: Pozo de planta rectangular, con techo inclinado de planchas metálicas y muros de bloques de piedra blanca. Conserva toda la maquinaria en buen estado. Tiene dos chimeneas. Fuera aparece la poceta para la refrigeración de los motores y adosada una cantonera rectangular con tres divisiones y dos salidas realizadas en piedra, cal y arena encalados.

OBSERVACIONES: En la carretera e Firgas a Valleseco hay que tomar una pista que está a la izquierda, tras pasar el desvío de La Cruz.


SUGERENCIAS: Se sugiere disimular todos aquellos arreglos recientes e instalar un panel ilustrativo donde se explique el funcionamiento, historia y características con fines didácticos.

FOTOGRAFÍAS

FICHA Nº: 3 20 09 00058

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)


MEDIDAS: 10 X 15.



FOTOGRAFÍA CON VISTA GENERAL DEL SITIO.



Rafael Lezano





Rafael Lázaro

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 78

CODIGO: 3-20-09-00003

<u>DATOS ETNOGRÁFICOS</u>	<u>LOCALIZACIÓN</u>
<u>DENOMINACION:</u> POZO BARRANQUILLO EL COJO	ISLA: GRAN CANARIA MUNICIPIO: FIRGAS
<u>TIPOLOGIA:</u> AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA GRUPO: EXTRACCIÓN TIPO DE ENTIDAD: POZOS	LOCALIDAD: LA CRUZ CALLE: AFURGAD NUMERO: 0 CODIGO POSTAL: 35435
<u>CLASIFICACIÓN DEL SUELO:</u> RUSTICO	TOPONOMIA: BARRANQUILLO EL COJO.
<u>CALIFICACIÓN DEL SUELO:</u>	ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
<u>GRADO PROTECCIÓN:</u> PARCIAL, A PROTEGER EL MOTOR	<u>OBSERVACIONES:</u> Alteraciones antrópicas: Existencia de torreón, poste y cables de electricidad; bidones y cuba de gasoil; puertas metálicas, sobremuro de bloques; ventilador; rotura de parte del techo por domingueros y techo de zinc y uralita. Alteraciones naturales: planchas rotas y oxidación de la maquinaria.

DESCRIPCIÓN: Pozo de planta rectangular, con muros de cal, piedra y picón. La cubierta del edificio es a dos aguas. En el interior hay dos motores, uno eléctrico y otro de gasoil con volante, pistones, winche, polea... El pozo tiene una sección de unos 10 metros de bloques de San Lorenzo. En la parte de atrás hay cuatro pocetas para la refrigeración del motor.

OBSERVACIONES: En la calle que parte de La Cruz al Lomo Obrero, hay que llegar al fondo del barranquillo y tomar la pista a la derecha.

SUGERENCIAS: Se sugiere la reconstrucción de los techos y disimular todos aquellos recientes. También sería aconsejable la instalación de un panel ilustrativo con características, historia y funciones con fines didácticos


- *¹ TEJADO A DOS AGUAS. PLANCHAS DE ORALTA Y ZINC
 *² TANQUETAS DE AGUA PARA LA REFRIGERACIÓN DE LOS MOTORES

20-9-3
 FICHA N° K-67

— — — PUERTA
 — — — VENTANA



Rafael Llerena




FOTOGRAFÍAS

FICHA Nº: 3 20 09 00003

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lercano



Rafael Bravo

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 79

CODIGO: 3-20-01-00046

<u>DATOS ETNOGRÁFICOS</u>	<u>LOCALIZACIÓN</u>
<u>DENOMINACION:</u> PALETON	ISLA: GRAN CANARIA
<u>TIPOLOGIA:</u> AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA	MUNICIPIO: LA CRUZ
GRUPO: DISTRIBUCION	LOCALIDAD: FIRGAS
TIPO DE ENTIDAD: ACEQUIAS	CALLE: CASAS DE MATOS
<u>CLASIFICACIÓN DEL SUELO:</u> RUSTICO	NUMERO: 0
<u>CALIFICACIÓN DEL SUELO:</u>	CODIGO POSTAL: 35434
<u>GRADO PROTECCIÓN:</u> INTEGRAL	TOPONOMIA: CASAS DE MATOS
	ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
	OBSERVACIONES: Alteraciones antrópicas: cercanía de una pista y basura en los alrededores. Alteraciones naturales: sedimentación en la salida, oxidación de la barra y colonización vegetal.

DESCRIPCIÓN: Realizado en piedra, cal y arena, se halla ubicado en una acequia secundaria. Conserva las maderas y la barra de hierro. La subacequia tiene dos hendiduras donde se introducen las planchas para dirigir el agua a través del paletón al barranco.

OBSERVACIONES: Se encuentra en la margen izquierda de la pista de tierra que llega a Casa de Matos.


SUGERENCIAS: La limpieza y restauración del mismo son aconsejables, así como mostrar especial dedicación al encontrarse en una situación bastante frágil. Se sugiere la eliminar la tierra y malas hierbas que obstruyen el canal.



Rafael Lezano


20-9-46

FICHA N° K-39



(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lázaro

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 80

CÓDIGO: 3-20-01-00043

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

LAVADERO

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA

GRUPO: DISTRIBUCION

TIPO DE ENTIDAD: LAVADEROS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: LA CRUZ

LOCALIDAD: FIRGAS

CALLE: CASAS DE MATOS

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35434

TOPONOMIA: CASAS DE MATOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

La cercanía del alpendre y el estercolero de Casa de Mato supone un serio peligro, acentuando por acumulación de maderas, plásticos y chatarras. La colonización vegetal, el relleno de los espacios destinados a las lavanderas por tierra y el desconchado del techo son reflejo del abandono que ha sufrido.

DESCRIPCIÓN: Anexa a la acequia grande, tiene una planta rectangular y un muro que lo bordea y separa del camino. En los extremos aparecen dos escalinatas que permiten su acceso al interior. Separado en tres cuerpos por las columnas que sustentan el techado de la acequia. Está realizado en cantería.

OBSERVACIONES: Situado entre el Cortijo de Manrique de Lara y la Casa de Matos.

SUGERENCIAS: Se aconseja la limpieza exterior y el arreglo del interior del techo, así como la eliminación de las hierbas y tierra que hay en su interior.


20-9-43

FICHA N° K-7

Rafael Leraño



CALLETERA A LAS MADRES



☒

LAVABOS - FICHA EXISTENTE

☒

ALCANTARILLA (DIRECCION AGUA)

☒


RUTA - CALLE A LAS MADRES

☒

TECHO DE LA ALICATA

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Berano



**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 81

CODIGO: 3-20-01-00039

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

CAMPANA DE LA ACEQUIA REAL

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA

GRUPO: EXTRACCION

TIPO DE ENTIDAD: CAMPANAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: LA CRUZ

LOCALIDAD: FIRGAS

CALLE: CASAS DE MATOS

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35434

TOPONOMIA: CASAS DE MATOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

A su alrededor encontramos basuras y una "montaña" de limos que la hace imperceptible desde el camino. Ha perdido el techo y ha sufrido una incipiente colonización vegetal en el exterior por eucaliptos y en su estructura interior por plantas que se benefician del agua de la acequia.

DESCRIPCIÓN: Habitáculo de planta rectangular realizado con bloques de piedra, cal y arena; aprovecha la vertiente como pared y deja entrever su estructura inclinada en la techumbre, conservando las huellas de los travesaños. Tiene una puerta de acceso adintelada y una ventana con arco angular que permiten ver las escaleras del interior que llegan a la acequia.

OBSERVACIONES: Se localiza en el tramo de la acequia que transcurre entre las Casas de Matos y el Barranco de Las Madres, llegando hasta ella cinco minutos después de emprender la caminata. Está en la margen izquierda del camino.



SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza exterior, eliminando las acumulaciones de limo y tierra que pueden llegar a cubrirlo, así como incorporar la techumbre.

FICHA Nº K-3

1



Rafael Lizarano



FICHA Nº:	3	20	09	00039
-----------	---	----	----	-------

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lezano





Rafael Lázaro

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 82

CODIGO: 3-20-01-00012

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

MOLINO DE REPARTIMIENTO, CASA
DE AGUA, LAVADERO

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRAULICA

GRUPO: GESTION DEL AGUA

TIPO DE ENTIDAD : CONJUNTO
HIDRAULICO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: PADILLA

CALLE: EL REPARTIMIENTO

NUMERO: 3

CODIGO POSTAL: 35432

TOPONOMIA: EL REPARTIMIENTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

El molino se encuentra en abandono y se han deteriorado sus herramientas, el resto permanece en buen estado.

DESCRIPCIÓN: El Molino es de agua y es un molino doble movido por un salto de agua de 6,7 m, de altura y una fuerza motriz equivalente a 15 H.P. (caballos) estas compuesta de dos ruedas hidráulicas (hierro y otra de madera) y dos pares de piedras que en 1926 se sustituyeron por unas mas grandes de 1,40 m de diámetro.

OBSERVACIONES: Se coge hacia abajo por el cruce de Padilla en la Caldera y se entra por la calle el Repartimiento, a unos 150 metros del cruce a mano izquierda.

SUGERENCIAS: Limpiar el interior del molino y arreglarlo y ponerlo en uso porque tras el tiempo que lleva abandonado sus mecánimos están oxidados.

FOTOGRAFAS

BOLETIN N° 3


10

10012

SECCION DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION
MEXICO, D.F.



Rafael Bezano



**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 83

CODIGO: 3-20-01-00010

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ESTANQUE - CUEVA

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA

GRUPO: ALMACENAMIENTO

TIPO DE ENTIDAD: ESTANQUES
CUEVA

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: PARCIAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LA CRUZ

CALLE: LOS LOMITOS

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35435

TOPONOMIA: LOS LOMITOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones Antrópicas: el muro ha sido elevado en altura con bloques de ladrillo, vallado en la parte exterior. Alteraciones naturales: colonización de vegetal en los alrededores y caída algunos trozos de encalado.

DESCRIPCIÓN: Es un estanque cueva de grandes dimensiones, con piedra y conglomerado de cal, arena y picón. La altura del estanque es de unos 10-12 metros en su interior se dejó una gran columna cuando fue excavado para mantener el techo.

OBSERVACIONES: Se llega hasta las dos eras que hay junto al Pasaje Guillermo Rodríguez y se tuerce a la izquierda por el camino de tierra.

SUGERENCIAS: Reparar el encalado. Limpiar los alrededores de vegetación, sobre todo en la entrada al estanque y que da a la escalera.


20-9-10

FICHA N° 140

N
←



Rafael Lezcano



(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lereano





Rafael Perano

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 84

CODIGO: 3-20-01-00045

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

CASAS Y CASA - CUEVA DE LAS
GALLINAS

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: CONJUNTO DE
INTERES ETNOGRÁFICO.

GRUPO: FINCAS AGRICOLAS

TIPO DE ENTIDAD: DEPENDENCIAS
ANEXAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LA CRUZ

CALLE: LOS LOMITOS

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35435

TOPONOMIA: LOS LOMITOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

Ha sufrido desperfectos cuando se habilitaron por última vez, apareciendo basuras, muebles, poste y cables de la luz y antena de televisión y tras abandonarlas con incidencias de la colonización vegetal, caída de techos y muros, grietas desconchado y maderas de techos, puertas y ventanas podridas.

DESCRIPCIÓN: Conjunto de cuatro casas exentas y una habitación y retrete cueva. Realizadas en piedra y barro y enlucidas con cal, presentan techo a dos aguas con teja árabe e interior de cañas, excepto las dos laterales con tejado inclinado. Las esquinas presentan bloques de cantería para refuerzo en todas las viviendas.

OBSERVACIONES: a unos 2,5 Km de Fargas, nos hemos adentrado en Las Madres, accediendo a ella por un paseo empedrado que abarca todo el patio.

SUGERENCIAS: Restauración y acondicionamiento, pudiendo ser transformada en un albergue rural. Se sugiere la limpieza de basuras y la eliminación de malas hierbas, así como el arreglo de algunos muros y la techumbre de al menos dos de las casas exentas.

20-9-45

FICHA N° K-38




CAMPETELA


LAS

HABILES

PISTA DE ACCESO



- [+ +] BANGUNDO-EXCA
- [D] ROZERA
- [M] USTRIA
- [//] TUBO DE CUBA Y CAL
- [||||] TUBO DE CUBA Y CAL
- [|||||] TUBO DE CUBA Y CAL
- [|||||] TUBO DE CUBA Y CAL




FOTOGRAFÍAS

FICHA Nº: 3 20 09 00045

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Leraño

