

Rafael Lázcano

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 85

CODIGO: 3-20-01-00024

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

CASAS (2), HORNO (2), ALPENDE-
CUEVA

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: CONJUNTO DE
INTERES ETNOGRÁFICO.

GRUPO: FINCAS AGRICOLAS

TIPO DE ENTIDAD: DEPENDENCIAS
ANEXAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LA CRUZ

CALLE: LOMO PELAO

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35435

TOPONOMIA: LOMO PELAO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:


Alteraciones naturales: caída de los muros,
mal estado de las puertas y techos,
alteraciones antrópicas: cable de la luz , techo
de cemento, algunas de las puertas de
hojalata.

DESCRIPCIÓN: Es un conjunto de dos casas de varias dependencias cada una y con alpendre en la parte inferior de la ladera, excavado en la roca, presenta planta rectangular, con techumbre a dos aguas de teja árabe sobre madera y cañizo, realizando con piedras y ripio cada una de las casas presentan horno de pan en el exterior de las mismas.

OBSERVACIONES: Se encuentra en un lomo por debajo de la acequia real y se puede llegar siguiendo la acequia o través de algún camino perpendicular a la acequia.

SUGERENCIAS: Restaurarlo y utilizarlo como alojamiento para el turismo rural, debido a sus grandes dimensiones.

20-9-24
FICHA N° 4124




ESCALA: 0 2 4 6mts

FOTOGRAFÍAS

FICHA Nº: 3 20 09 00024

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lizcano



Rafael Lázaro

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 86

CODIGO: 3-20-01-00020

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

CASA CUEVA

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: CONJUNTO DE
INTERES ETNOGRÁFICO.

GRUPO: POBLADOS

TIPO DE ENTIDAD: CASAS- CUEVAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LA CRUZ

CALLE: PASAJE GUILLERMO
RODRÍGUEZ

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35435

TOPONOMIA: LOS LOMITOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: puerta de hierro, cemento en los vanos, tiene filtraciones de agua como consecuencia del movimiento de tierra que efectuó un tramo para acondicionar el terreno de cultivo. Alteraciones naturales: deterioro de la dependencia de la cocina.

DESCRIPCIÓN: Es una casa cueva excavada en la toba volcánica en el exterior y en un lado se encontraba la cocina, la casa cueva es sostenida en un lado por una pared de piedras y ripios.


OBSERVACIONES: Se encuentra cerca del fondo de barranco y se llega desde un camino transversal al pasaje Guillermo Rodriguez.

SUGERENCIAS: Sustituir la puerta de hierro, la cual se colocó hace unos doce años, por una de madera, impermeabilizar el techo para evitar que se moje.

20-9-20

FICHA N° 145

N →




Rafael Lirio

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)
MEDIDAS. 10 X 15.



Rafael Lezano



**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 87

CODIGO: 3-20-01-00042

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

HORNO DE CAL Y TEJAS

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: IND.
EXTRACTIVAS- RECOLECTORAS.

GRUPO: HORNOS

TIPO DE ENTIDAD: CAL

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LA CRUZ

CALLE: TRAPICHILLO

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35434

TOPONOMIA: CASAS DE MATOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

El fondo está cubierto de botellas de vidrio y plástico. En lo que respecta a las alteraciones naturales, se concentran en la caída de muros y techo, así como en el desconchado de paredes por el abandono. En los alrededores se produce una colonización de eucaliptos, además de correr serio peligro su ubicación entre la pista y la carretera de Las Madres.

DESCRIPCIÓN: La tore es troncónica, apareciendo una base ancha de grandes piedras y otra más pequeña en la parte superior. Está realizado en piedra y barro y revestido interiormente con arcilla. Tiene dos bocas: una inferior de forma cuadrangular, y otra rectangular en la parte superior.

OBSERVACIONES: Una vez se toma la pista en dirección a las Casas de Matos, lo podemos localizar en su margen izquierda, justo antes de llegar al cortijo de Manrique de Lara.

SUGERENCIAS: Se aconseja su limpieza exterior e interior, además de la reconstrucción de una pequeña sección del muro y la reimplantación del techo. La incorporación de un panel ilustrativo sobre la actividad que se desarrollaba en él y la inclusión entre los puntos de visita de interés cultural del municipio facilitaría su conservación y divulgación.

20-9-42

FICHA Nº K-6


Rafael Pérezcano



* VEGETACIÓN:
EUCALIPTOS Y HEDERALES


CAMINO TIERRA FINCA DE CASA RAYOS

SERVOUS SAN VILLALBA



BUENA ACCESO PORTE SUPERIOR.

DETALLE ALZADO BOCA HONDO INTERIOR



FOTOGRAFÍAS


FICHA Nº: 3 20 09 00042

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lezano





Rafael Lezcano

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 88

CODIGO: 3-20-01-00028

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ALPENDRE- CUEVA (4)

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: GANADERO

GRUPO: GESTION DEL GANADO

TIPO DE ENTIDAD: ALPENDRE

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: PADILLA

CALLE: LOMO PELAO

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35432

TOPONOMIA: BARRANCO TIO
LUCAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES: Alteraciones
antropicas: una carretilla en uno de los
alpendres, alteraciones naturales: caídas
de parte del techo central, suciedad en el
interior, mal estado de la madera del 4º
alpendre, recolonización vegetal en bacal.

DESCRIPCIÓN: Es un conjunto de 4 alpendres cueva de salon, excavados en la roca. El alpendre de la izquierda tiene una puerta de madera y frontis de piedras labradas (rojas). El primero tiene en el fondo el pesebre excavado en la roca con madero y con cuatro amarraderos, al lado hay otro más estrecho de forma curva y unos 10 metros de profundidad.


OBSERVACIONES: Sigue el camino hasta el cauce del barranco Tio Lucas desde Hoya Lava, encontrándose estos alpendres en la ladera de en frente, cruzando el barranco.

SUGERENCIAS: Restaurar y apuntar el techo caído, limpiar el interior y exterior de los alpendres.

Rafael Leraño

FICHA N°101

20-10-28




ESCALA: 1 0 1 2 3

FOTOGRAFÍAS

FICHA Nº: 3 20 10 00028

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.





Rafael Lezcano

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRAFICO NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 89

CODIGO: 3-20-11-00009

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ESTANQUE-CUEVA

TIPOLOGIA:

ACTIVIDAD: HIDRÁULICA

GRUPO: ALMACENAMIENTO

TIPO DE ENTIDAD: ESTANQUES
CUEVA

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOC2ALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LAS PELLAS

CALLE: CARRETERA LOS
CASTILLOS

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35435

TOPONOMIA: LOS BARRANQUI-
LLOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: valla de espinos,
con pilones de cal y tubos de hierro.
Alteraciones naturales: colonización
vegetal.

DESCRIPCIÓN: Estanque -cueva de planta irregular y muro exterior de piedras, cal y picón. Tiene unas escaleras de acceso al interior, en uno de sus extremos. Adosado aparece una primera cavidad que es el tomadero de agua, mientras el resto es excavado, con tres secciones en diferentes direcciones.

OBSERVACIONES: Se accede por una pista que se encuentra en el margen izquierdo de la carretera de Los Castillos. El estanque está junto a la pista..

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza interior, así como disimular las obras en el muro exterior.

20-11-9

FICHA N° K-58

Accesoria




SECCION ESTACIONE - CUBA Y BORSA DEL AGUA



VEREDA




LABORA DE INSTRUCCION



Rafael Bermejo

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.

*Rafael Berzano*



CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 90

CODIGO: 3-20-01-00008

<u>DATOS ETNOGRÁFICOS</u>	<u>LOCALIZACIÓN</u>
<u>DENOMINACION:</u> ALPENDRE(2) Y GRANERO	ISLA: GRAN CANARIA
<u>TIPOLOGIA:</u> AREA DE ACTIVIDAD: CONJUNTO DE INTERES ETNOGRAFICO	MUNICIPIO: FIRGAS
GRUPO: FINCAS AGRICOLAS	LOCALIDAD: PELLAS
TIPO DE ENTIDAD: DEPENDENCIAS ANEXAS	CALLE: CARRETERA LOS LOMITOS
<u>CLASIFICACIÓN DEL SUELO:</u> RUSTICO	NUMERO: 0
<u>CALIFICACIÓN DEL SUELO:</u>	CODIGO POSTAL: 35435
<u>GRADO PROTECCIÓN:</u> AMBIENTAL	TOPONOMIA: LOS BARRANQUILLOS
	<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN:</u> REGULAR
	<u>OBSERVACIONES:</u> Alteraciones antropicas: construcción de muros de bloques, planchas en el alpendre, arreglos con cemento y cables. Alteraciones naturales: caída del revestimiento de cal y colonización natural.

DESCRIPCIÓN: El granero es de planta rectangular, con techo a dos aguas con teja francesa e interior de cañas. Muros de piedra y barro enlucidos con cal. Adosado existen dos alpendres con techo inclinado de teja árabe y muros de piedra y barro. Conservan los pesebres, el del mayor está dividido en 4 secciones con argollas; el del pequeño conserva dos amarres.

OBSERVACIONES: En el camino vecinal de Los Castillos hay que pasar el primer barranquillo y tomar un desvío a la izquierda.


SUGERENCIAS: Cambiar el tipo de material de las cubiertas de plancha por el tipo de tejas originales , tejas francesas.

20-11-8

FICHA N° K-52



Rafael Lescano



T.C.

Pista de acceso



Techo



Muro de mampara para el patio

Techo a las aguas: Techo fundado



Los castillos (aguas-fuente)

FOTOGRAFÍAS

FICHA N°: 3 20 11 00008

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Leraño





Rafael Lezcano

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 91

CODIGO: 3-20-01-00006

<u>DATOS ETNOGRÁFICOS</u>	<u>LOCALIZACIÓN</u>
<u>DENOMINACION:</u> ALPENDRE Y ESTANQUE- CUEVA	ISLA: GRAN CANARIA
<u>TIPOLOGIA:</u> AREA DE ACTIVIDAD: CONJUNTO DE INTERES ETNOGRAFICO	MUNICIPIO: FIRGAS
GRUPO: FINCAS AGRICOLAS	LOCALIDAD: PELLAS
TIPO DE ENTIDAD: DEPENDENCIAS ANEXAS	CALLE: CAMINO VECINAL DE LOS CASTILLOS
<u>CLASIFICACIÓN DEL SUELO:</u> RUSTICO	NUMERO: 0
<u>CALIFICACIÓN DEL SUELO:</u>	CODIGO POSTAL: 35435
<u>GRADO PROTECCIÓN:</u> AMBIENTAL	TOPONOMIA: LOS BARRANQUILLOS
	ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR
	OBSERVACIONES: Alteraciones antropicas: ha arreglado el techo con planchas de uralita, además de la utilización de cemento y basuras en los alrededores..Alteraciones naturales: caída de techo, maderas podridas y colonización vegetal.

DESCRIPCIÓN: Conjunto de interés etnográfico compuesto por dos estanques-
cueva y alpendre. Los estanques- cueva están excavados en brecha volcánica,
revestidos interiormente con cal y sobremuro de piedras, cal y arena. Hay escaleras de
acceso al interior, realizada en roca y revestida con cal. El alpendre está realizado en
cal, arena y piedras.






OBSERVACIONES: Alteraciones antrópicas: se ha arreglado el techo con planchas
de uralita, además de la utilización de cemento y basuras en los alrededores.
Alteraciones naturales: caída del techo, maderas podridas y colonización vegetal.

SUGERENCIAS: Limpieza de los estanques, tanto de su interior como de la
vegetación de los alrededores, intentando recuperar su primitiva fisionomía de
estanques- cuevas. El alpendre necesita la limpieza interior y albeado de las paredes;
el camino de acceso también está oculto por la vegetación.

20-11-6

FICHA N° K-49

CARPETA C-814 (APOCAS - VALLERCO)



TEJADO INCLINADO DE TEJA CURVA
SEÑAL DE DIRECCION

CORREO NOROCCIDENTAL

ACERCA

CAÑIC 2402AS




FOTOGRAFÍAS

FICHA Nº: 3 20 11 00006

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lázaro



**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 92

CODIGO: 3-20-11-00012

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ALPENDRE- CUEVA

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: GANADERIA

GRUPO: GESTIÓN DEL GANADO

TIPO DE ENTIDAD: ALPENDRE

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LAS PELLAS

CALLE: LAS BARRANQUERAS

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35435

TOPONOMIA: EL PICO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: presencia de maderas. Alteraciones naturales: recolonización vegetal y caída del techo de las cuevas.

DESCRIPCIÓN: Alpendre excavado en la roca (toba). Se divide en tres: el situado al norte con dos secciones divididas por un muro de toba volcánica; el del centro es el de mayores dimensiones y presenta dos comederos que conservan los palos de amarre y parte del suelo está empedrado y la estructura de la puerta está realizada con bloques de Galdar.

OBSERVACIONES: Se accede por la pista que conduce al pozo de Los Barretos, desde la carretera vecinal de Los Castillos.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza interior y la del camino de acceso, así como de los alrededores que están cubiertos de zarzas.


20-11-12

FICHA N° K-56



Rafael Lizaro

-  SETCINO ALBONQUE - CUBENIA
-  HONDO HEDDAS
-  3402AS




FOTOGRAFÍAS

FICHA Nº: 3 20 11 00012

ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lezano





Rafael Berzano

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 93

CODIGO: 3-20-11-00013

<u>DATOS ETNOGRÁFICOS</u>	<u>LOC2ALIZACIÓN</u>
<u>DENOMINACION:</u> ESTANQUE- CUEVA(2)	ISLA: GRAN CANARIA
<u>TIPOLOGIA:</u> ACTIVIDAD: HIDRÁULICA GRUPO: ALMACENAMIENTO TIPO DE ENTIDAD: ESTANQUES CUEVA	MUNICIPIO: FIRGAS LOCALIDAD: LAS PELLAS CALLE: LAS BARRANQUERAS NUMERO: 0
<u>CLASIFICACIÓN DEL SUELO:</u> RÚSTICO	CODIGO POSTAL: 35435 TOPONOMIA: EL PICO
<u>CALIFICACIÓN DEL SUELO:</u>	ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
<u>GRADO PROTECCIÓN:</u> AMBIENTAL	<u>OBSERVACIONES:</u> Alteraciones antrópicas: en el estanque Pequeño aparecen gran número de maderas, bloques e hierros. Presentan también y mangueras de plástico. Alteraciones naturales: colonización vegetal y sedimentación.

DESCRIPCIÓN: Estanques excavados en la roca. El mayor tiene dos cavidades una de ellas en forma de galería. Tienen muro exterior de piedras, cal y picón, desde donde parte una acequia excavada en el suelo. Escalera de acceso al interior de lajas. La bomba está tapada con lajas. El otro tiene forma de grieta en la pared, con muro de piedras, cal y arena que lo cierra.

OBSERVACIONES: Se accede por la pista que conduce al pozo de Los Barretos que se encuentra en la carretera de Los Castillos.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza interior, eliminando tierra y malas hierbas, así como las maderas, bloques, barras de hierro y disimular las mangueras del estanque pequeño.


MURO PIEDRA

ACEQUIA

SECCION ESTANQUE - CUBA



Rafael Lescano





FICHA N° K-57

80-11-13

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 94

CODIGO: 3-20-15-00007

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ESTANQUE- CUEVA

TIPOLOGIA:

ACTIVIDAD: HIDRÁULICA

GRUPO: ALMACENAMIENTO

TIPO DE ENTIDAD: ESTANQUES
CUEVA

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LAS PELLAS

CALLE: LAS BARRANQUERAS

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35435

TOPONOMIA: EL PÍCO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: La puerta se encuentra cerrada con rejas de hierro. Presencia de latas, plásticos y cartones en la bomba. Alteraciones naturales: colonización vegetal y sedimentación.

DESCRIPCIÓN: Estanque excavado en la roca con acceso en la parte superior. Tiene una escalera de acceso al interior. Posee una acequia por delante y cerca hay un pequeño estanque de planta rectangular y excavado. La bomba se encuentra en el interior de una cueva con arco de medio punto bajo el estanque.

OBSERVACIONES: Se accede por medio de la pista que lleva al pozo de Los Barretos desde la carretera de Los Castillos.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza de basuras, tierra y malas hierbas.


20-11-14

FICHA Nº K-53



Rafael Berano

--- PISTA TIERRA DE ACCESO ---



CAOASTELA LOS CASTILLOS (ARBORES-FRIGAS) ---





FOTOGRAFÍAS

FICHA Nº: 3 20 11 00014

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lleras

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 95

CODIGO: 3-20-01-00015

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ALPENDRE Y CUARTO DE APEROS
EXCAVADO

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: CONJUNTO
DE INTERES ETNOGRAFICO

GRUPO: FINCAS AGRIICOLAS

TIPO DE ENTIDAD: DEPENDENCIAS
ANEXAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: PELLAS

CALLE: LAS BARRANQUERAS

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35435

TOPONOMIA: EL PICO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES:

La mayor parte de las alteraciones
antrópicas se encuentran en el cuarto de
aperos, ya que hay gran número de
maderas, piedras, ladrillos..... al ser
utilizado como almacén. Las alteraciones
naturales se limitan a la colonización
vegetal.

DESCRIPCIÓN: Alpendre con dos entradas y curto de aperos adosado, todos ellos
excavados en la roca. Conserva el palo de amarre, el pesebre y la potra,
comunicándose interiormente por una puerta y ventana. Hay también una pequeña
cavidad para terneras que está en de uso.

OBSERVACIONES: Se encuentra en la pista de acceso a la vivienda de la finca y a
esta pista accede desde la carretera de Los Castillos en la entrada que conduce al
pozo de los Barretos.

SUGERENCIAS: Limpieza de la entrada, quitar los tablones y bloques presentes.

20-11-15

FICHA Nº K-59



VACAS QUE PRESENTA EL ALFONSO-CUBA
SECCION DEL ALFONSO-CUBA


PISTA DE TIERRA




Rafael Lescano


(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Berano





Rafael Lázaro

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 96

CODIGO: 3-20-01-00017

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACIÓN:

ALPENDRE, GRANERO Y
ESTANQUE- CUEVA

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: CONJUNTO
DE INTERES ETNOGRAFICO

GRUPO: FINCAS AGRICOLAS

TIPO DE ENTIDAD: DEPENDENCIAS
ANEXAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: PARCIAL -

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: PELLAS

CALLE: PICO DE OSORIO

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35435

TOPONOMIA: LAS BARRANQUERAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

Las alteraciones antrópicas: son reformas con cemento en las piedras de los muros y en el techo de planchas, además de cerrarse con planchas de bidones y planchas de zinc y uralita. Las alteraciones naturales son la caída de secciones del muro, oxidación de planchas y sedimentación.

DESCRIPCIÓN: Granero de dos pisos de planta rectangular con techo inclinado. Los materiales de los muros son bloques de piedra. La entrada al piso superior se hace por una pendiente lateral y al piso inferior por una frontal. Adosado hay un alpendre de piedra y techo inclinado. Al lado contrario está la entrada al estanque- cueva, con una galería central.


OBSERVACIONES: Se localiza en el camino al Pico de Osorio, al que se accede a través del camino vecinal de Los Castillos.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza de los alrededores y la reconstrucción de los techos y disimular los elementos nuevos que alteran la estructura original.

20-11-17

FICHA N° K-61

CAOZTEPCA AL PICO OBOJO



-  SECCION ESQUELE-CUEVA
-  TERREJO ALBERGUE, ALBERGUE SIN
-  TERREJO ALBERGUE SIN
-  ALBERGUE SIN

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÂNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lezano





CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 97

CODIGO: 3-20-11-00018

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ESTANQUE- CUEVA LITITA

TIPOLOGIA:

ACTIVIDAD: HIDRÁULICA

GRUPO: ALMACENAMIENTO

TIPO DE ENTIDAD: ESTANQUES
CUEVA

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LAS PELLAS

CALLE: PICO OSORIO

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35435

TOPONOMIA: LAS BARRANQUERAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: presencia de
basuras. Alteraciones naturales:
colonización vegetal y sedimentación.


DESCRIPCIÓN: Estanque excavado en la roca y situado en el fondo de un barranquillo. Tiene cavidades que se comunican entre sí, dejando columnas de roca aisladas. Una sección se encuentra al aire libre y la otra tapada por un techo de piedra, tierra y cal, que funciona de puente de un camino que baja por el monte. Escaleras de acceso excavada en la roca.

OBSERVACIONES: En el camino al Pico Osorio hay que tomar una pista a la izquierda y llegar al final.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza interior y exterior, eliminando basuras, hojas secas y tierras.

20-11-18

FICHA N° K-62



- BARRIOQUILLO
- ESTRADA DE TIERRA
- FORMA DEL ESTRADO-CERRA
- SECCION ESTRADO-CERRA
- VEREDA
- RIO Y VARIAS SECCIONES ESTRADO


~ 8 m de diámetro
capacidad : ~ 1 azuda
de agua.

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Leraño



**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 98

CODIGO: 3-20-01-00021

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ALPENDRE CAMINO

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: GANADERIA

GRUPO: GESTION DEL GANADO

TIPO DE ENTIDAD: ALPENDRE

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: PELLAS

CALLE: PICO DE OSORIO

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35435

TOPONOMIA: PICO OSORIO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

BUENO

OBSERVACIONES:

Entre las alteraciones naturales se encuentran chapas de latón en las puertas, arreglos con cemento en frontis y tejas, cuarto de bloques adosado, estanque de bloques y bidones de gasoil en el interior. Entre las alteraciones naturales están la caída de la sección central del techo y tejas rotas.

DESCRIPCIÓN: Alpendre de planta rectangular hecho de piedra, cal y picón. Techo inclinado de teja árabe e interior de cañas. Conserva el pesebre y la potra. Tiene cuatro divisiones y seis columnas de palo que sustentan el techo. La entrada principal es frontal y a la lantrera lateral.

OBSERVACIONES: En el camino al Pico Osorio lo encontramos a pocos metros de la carretera, en su margen izquierda y pasada la última casa.

SUGERENCIAS: Se sugiere el arreglo de la sección central del techo y de las tejas rotas, limpiando el interior y disimulando no sólo los arreglos recientes del alpendre sino también de las obras cercanas..


20-11-21

FICHA N° K-65



ESTACION



CASA



1M

CARRETERA AL RICO DE OSORIO


PUSTA
TERRA
DE
ACCESO

-  TERRO DEJUNADO. TERA CORRA
-  SENIJO DEJUNADO
-  PUROS DE TADORA
-  PUROS
-  PUROS


2

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lorenzo





CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 99


CODIGO: 3-20-01-00008

<u>DATOS ETNOGRÁFICOS</u>	<u>LOCALIZACIÓN</u>
<u>DENOMINACION:</u> ESTANQUES (2) PANCHO CHICO	ISLA: GRAN CANARIA
<u>TIPOLOGIA:</u> AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA GRUPO: ALMACENAMIENTO TIPO DE ENTIDAD :ESTANQUES	MUNICIPIO: FIRGAS LOCALIDAD: FIRGAS CALLE: EL CALVARIO NUMERO: 0
<u>CLASIFICACIÓN DEL SUELO:</u> URBANO	CODIGO POSTAL: 35430 TOPONOMIA: RISCO ALTO
<u>CALIFICACIÓN DEL SUELO:</u>	ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
<u>GRADO PROTECCIÓN:</u> AMBIENTAL	<u>OBSERVACIONES:</u> Alteraciones antrópicas: basuras, poste de la luz, sobremuro bloques y valla metálica con tubos..Alteraciones naturales: colonización vegetal

DESCRIPCIÓN: estanque irregular, excavado en roca , con sobre muro de bloques de piedra revestidos cal. Escaleras laterales en el borde, que aprovecha la roca para su ejecución, se halla situado en la ladera de una loma. El otro estanque tiene planta rectangular y su construcción es idéntica al anterior.

OBSERVACIONES: Situado al lado del cementerio.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza de vegetación y basuras, así como disimular los arreglos recientes.




Rafael Lezano

20-8-8


FICHA N° K-77

CARRETERA DE ACCESO AL CASO DE FARGAS
(CRUCE DEL CEMENTERIO)





ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ANGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lercano





**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 100

CODIGO: 3-20-01-00003

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

COLADERO PORTADA DE LA
HEREDAD

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA

GRUPO: DISTRIBUCION

TIPO DE ENTIDAD : DECANTADORAS
O FILTROS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: FIRGAS

CALLE: BARRANCO LAS MADRES

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35431

TOPONOMIA: BARRANCO LAS
MADRES

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: basuras, escombros y
rejas rota Alteraciones naturales: colonización
vegetal, sedimentación y caída de parte del puente
que permite un paso de un lado a otro.

DESCRIPCIÓN: Obra de ingeniería de planta irregular y tres cuerpos: el primero se encarga de retener los troncos o basuras más grandes; el segundo hace otro filtro e incorpora más agua al cauce por una acequia lateral; y el último, cubierto por barras de hierro a modo de rejillas y sostenidas por tres pilares redondos de cantería, encausa el agua hasta la caja.

OBSERVACIONES: Al final de la carretera del barranco de las madres, al lado de la portada de La Heredad.

SUGERENCIAS:



++ BASALTO-ESPIGAS LOCES

TRANQUILLAS-REJILLA

ACEQUIA

20-8-3

FICHA N° K-25



(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lescano





Nº DE FICHA: 101

CODIGO: 3-20-12-00002

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ALPENDRE Y VIVIENDA

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD:

CONJUNTO DE INTERÉS
ETNOGRÁFICO

GRUPO: FINCAS AGRÍCOLAS

TIPO DE ENTIDAD: CONJUNTO
HIDRÁULICO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

URBANO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: PARCIAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA-

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LOMO QUINTANILLA

CALLE: CARRETERA A LOMO
QUINTANILLA

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35439

TOPONOMIA: LOMO QUINTANILLA

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: cable de la luz y teléfono, obras (estucado en la primera vivienda) y carretera. Alteraciones naturales: desconchado de la pared en la segunda vivienda.

DESCRIPCIÓN: Casa de planta rectangular, dos pisos, realizada en piedra, cal y parte en cantería. Tiene dos ventanas rectangulares con marco de cantería y dos puertas del mismo estilo pero con escalones. Se hallan revestidas de cal. Se dividen en dos viviendas, una superior más cuidada y enlucida y la otra en estado de abandono. Adosado hay un corral.


OBSERVACIONES: En la bajada de Lomo Quintanilla, en el margen izquierdo de la carretera.

SUGERENCIAS: Se sugiere el arreglo de paredes y disimular los añadidos recientes.




U. J. E. M. J. A.
P. O. A. J. A.

C. U. J. A. -
R. E. F. O. J. O.
(A. E. J. A. J. A.)




CALLEJA
CALLEJA
CALLEJA




N

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lezano



Rafael Perzcano

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO: NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 102

CODIGO: 3-20-12-00008

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ALPENDRE

TIPOLOGIA:

ACTIVIDAD: GANADERIA

GRUPO: GESTIÓN DEL GANADO

TIPO DE ENTIDAD: ALPENDRE

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LOMO QUINTANILLA

CALLE:

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35439

TOPONOMIA: BARRANQUILLO DEL
LENTISCO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

REGULAR

OBSERVACIONES:



Alteraciones antrópicas: refuerzo interior de hormigón. Alteraciones naturales: colonización vegetal y caída de muro, techo y hormigón.

DESCRIPCIÓN: Alpendre de planta rectangular, realizado en piedra, cal y arena. Se divide en tres por medio de columnas, que sostienen un techo inclinado, de piedra y ladrillo. El muro trasero se halla excavado en la roca. En su interior hay un sobremuro que separa el pesebre del estercolero.

OBSERVACIONES: En el fondo del Barranquillo del Lentisco, hay que seguir el cauce en dirección al interior tras bajar desde el Lomo Quintanilla.

SUGERENCIAS: Cesión a un agricultor o ayudando al dueño para que lo haga.

FICHA N° J-92



(ABABBA)

TC


PINES

120204

85
INVESTAS

✓
LADZGA BT KOSZCZAKA

Q3 How do leaders




ABERNATHY ON A TECHNICAL


Section 901.010

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lescano



Rafael Lezcano

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRAFICO NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA:

CODIGO: 3-20-13-00012

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ACEQUIA

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD:

HIDRÁULICA

GRUPO: DISTRIBUCIÓN

TIPO DE ENTIDAD: ACEQUIAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: EL RISCO

CALLE: LOMO PELAO

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35433

TOPONOMIA: LOMO PELAO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES: Alteraciones
antrópicas: algunas basuras como
botellas y telas. Alteraciones naturales:
colonización vegetal y sedimentos en
la acequia.

DESCRIPCIÓN: Es una acequia excavada en la ladera, que lo atraviesa hasta el otro lado. Vuelve a la acequia real, la cual es de piedra, cal arena y piedra de cantería. Hay una escalera para bajar desde la acequia real a esta acequia- galería.

OBSERVACIONES: Se encuentra siguiendo la acequia real desde Firgas hacia los barranquillos, una vez dado la vuelta al Lomo Pelao.

SUGERENCIAS: Se sugiere limpiar la acequia y los alrededores.

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**


20-12-12

FICHA Nº: H420

N →



Rafael Lercano




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

FOTOGRAFÍAS


FICHA Nº: 3 20 13 00012

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lercano



Rafael Lezcano

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 104

CODIGO: 3-20-15-00007

| <u>DATOS ETNOGRÁFICOS</u> | <u>LOCALIZACIÓN</u> |
|---|---|
| <u>DENOMINACION:</u> | ISLA: GRAN CANARIA |
| CANTONERA | MUNICIPIO: FIRGAS |
| <u>TIPOLOGIA:</u> | LOCALIDAD: TRAPICHE |
| ACTIVIDAD: HIDRÁULICA | CALLE: PASAJE ROQUE NUBLO |
| GRUPO: DISTRIBUCIÓN | NUMERO: 0 |
| TIPO DE ENTIDAD: CANTONERAS
TRONERAS | CODIGO POSTAL: 35433 |
| <u>CLASIFICACIÓN DEL SUELO:</u> | TOPONOMIA: CAMBALUD |
| <u>CALIFICACIÓN DEL SUELO:</u> | ESTADO DE CONSERVACIÓN: |
| <u>GRADO PROTECCIÓN:</u> INTEGRAL | BUENO |
| | OBSERVACIONES:
Alteraciones antrópicas: basura, se ha
situado parte de la carretera sobre la
cantonera semicircular. Alteraciones
naturales: colonización vegetal. |

DESCRIPCIÓN: Cantonera de medio punto y otro rectangular. La de medio punto tiene 5 aberturas, dos de entrada y tres de salida y se halla adosada a la anterior. Realizada con arena, cal y piedra de cantería.

OBSERVACIONES: En la carretera general de Cambalud, justo en el límite municipal con Firgas.


SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza de basuras, tierra y malas hierbas.

20-15-7

FICHA N° J-95



PASEO
ROQUE
NUBLO



→ → ACERDIA


CAZZETERA

BANADEROS - CAMBAUD


(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR)


MEDIDAS: 10 X 15.

01904



Rafael Lercano





CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 105

CODIGO: 3-20-16-00001

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ACUEDUCTO

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD:

HIDRÁULICA

GRUPO: DISTRIBUCIÓN

TIPO DE ENTIDAD: ACUEDUCTO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: SAN ANTÓN

CALLE:

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35434

TOPONOMIA: SAN ANTÓN


ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES: La falta de uso no sólo ha llevado a la colmatación de su cauce y la colonización vegetal, sino que aparecen obras privadas como la instalación de tuberías plásticas.


DESCRIPCIÓN: Acueducto de un solo ojo con arco de medio punto y un canal que lo atraviesa en la parte superior. Realizado en lajas con técnica de rpiado, aparecen bloques de cantería en el vano.

OBSERVACIONES: En el margen derecho de la carretera de Firgas a Las Madres, se localiza en el fondo de un barranquillo en San Antón. Se accede por la finca de Los Berros.


SUGERENCIAS: Se aconseja la limpieza y protección de esta obra de ingeniería construida para salvar un desnivel en el recorrido de la acequia Chica o de San Juan. Para ello sería necesario la eliminación de la tierra que obstruye el canal y el disimulo de la tubería plástica.



ALBADO ACUEDUCTO



PERIL ACUEDUCTO



T.C. TOMANDO DE AGUA
 --- CAMINO- VEREDA
 --- ACERQUIA

BANCAL-CADERAS
 POCA-LADERA BARROANCO



FICHA N° K-8


20-16-1

FOTOGRAFÍAS


FICHA N°: 3 20 16 00001

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lezcano



**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 106

CODIGO: 3-20-01-00002

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

SIFON

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRAULICA

GRUPO: DISTRIBUCION

TIPO DE ENTIDAD: SIFON

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: SAN ANTON

CALLE:

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35434

TOPONOMIA: SAN ANTON

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

BUENO

OBSERVACIONES:

Los mayores peligros vienen dados por la pista de tierra que pasa por su base, la valla metálica del cercado que está al lado y una tubería de hierro que canaliza el agua. Otro factor, pero natural, es la colonización vegetal que sufren sus alrededores.

DESCRIPCIÓN: Chimenea- Sifón de base cuadrangular dividido en dos partes , la inferior trapezoidal sobre la que se superpone dos cuerpos cilindricos de distinto tamaño (esto último forma la segunda parte). Realizado en piedra y cal y mantiene un rebaje para colocar una tubería.


OBSERVACIONES: En la carretera de Firgas a Las, en el margen derecho y justo enfrente de San Antón, próximo al acueducto y a la Finca de Los Berros.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza de las hierbas que rodean al sifón y el desvío o enterramiento de la tubería.

Rafael Lescano



T.C.



FRONTE FORESTAL DE ACCESO

CALLETERA DE LAS MADES

T.C.


T.C.: Terrenos de cultivo.

FOTOGRAFÍAS


FICHA Nº: 3 20 16 00002

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lescano



**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 107

CODIGO: 3-20-01-00005

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ACUEDUCTO Y PALETON

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRAULICA

GRUPO: DISTRIBUCION

TIPO DE ENTIDAD: ACEQUIAS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: SAN ANTON

CALLE: CARRETERA LAS MADRES

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35430

TOPONOMIA: SAN ANTON

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones Antrópicas: los mayores peligros proceden de la carretera y la pista, que lo encorsetan. Alteraciones naturales: colonización vegetal, sedimentación y oxidación.

DESCRIPCIÓN: Conjunto construido en cal, y arena y piedras. El puente tienen arco de medio punto y tres escalones a modo de contrafuertes, mientras el paletón conserva las tablas y la barra que las eleva; mantiene losetas que cubren la acequia y permiten acercarse al paletón.

OBSERVACIONES: En la carretera Las Madres a la altura del barranquillo de San Antón, justo en el margen derecho.

SUGERENCIAS: Se sugiere limpieza y acondicionamiento del puente y paletón adosados a la acequia real convirtiéndose en un ejemplo de la obra de ingeniería de esta acequia, ya que su función era la de salvar el barranquillo que atraviesa. Por eso se sugiere la limpieza de su fondo obstruido por basura, tierras y cañas.

20-16-5

FICHA N° K-37

Rafael Lezano




Boca Norte

Activa

Pista de Troncal

CADETENA LAS MADERAS




FOTOGRAFÍAS

FICHA N°: 3 20 16 00005

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lezano



Rafael Lezcano

**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO: NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 108

CODIGO: 3-20-01-00005

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ALPENDRE

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: GANADERIA

GRUPO: GESTION DEL GANADO

TIPO DE ENTIDAD: ALPENDRE

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: EL ZUMACAL

CALLE: CARRETERA C-814

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35430

TOPONOMIA: EL ZUMACAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

REGULAR

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: puntuales para sostener el techo, reparaciones con cemento, un canalillo de lata para el agua de lluvia y un pequeño cuarto adosado con bloques y planchas. Alteraciones naturales: caída del techo y parte del muro y puertas podridas.

DESCRIPCIÓN: Alpendre de planta cuadrangular de dos pisos, realizado en piedra y barro. Tiene techo inclinado de tejas curvas e interior de tablas. Posee tres puertas de acceso. Dos laterales en la primera y segunda planta, y otra central en el piso inferior. Conserva el pesebre de bloques de piedra.

OBSERVACIONES: Se localiza en el margen derecho de la carretera de Valleseco a unos 500 metros del cruce del Zumacal.

SUGERENCIAS: Como testigo preferente de la actividad agrícola y ganadera de la zona debería restaurarse y acondicionarse para su puesta en funcionamiento, protegiéndolo de su desaparición ante el lamentable estado de conservación que presenta en la actualidad.

20-17-5

FICHA N° K-47

Rafael Pérezano





(Pírcas y Nicos)

T.C.



CANCHEREA C-814 (Pírcas - Nicos) →

T.C. (Pírcas Pírcas)




FOTOGRAFÍAS


FICHA N°: 3 20 17 00005

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lezano





Rafael Lorenzo

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 109

CODIGO: 3-20-01-00004

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ALPENDRE- CUEVA

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: GANADERIA

GRUPO: GESTION DEL GANADO

TIPO DE ENTIDAD: ALPENDRE

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: EL ZUMACAL

CALLE:

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35435

TOPONOMIA: EL PARRAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: la techumbre originaria ha sido sustituida y se han introducido tubos de hierro en el techo, planchas de uralita y plásticos y arreglos con cemento en la puerta. Alteraciones naturales: colonización vegetal, la cual ha llegado a tapizar todo el suelo y alrededores.

DESCRIPCIÓN: Alpendre excavado en la roca de planta rectangular. Conserva el palo de amarre con nueve agujeros y dos travesaños del techo. Aparece una puerta cerrada con bloques de Galdar y cal.

OBSERVACIONES: Tras entrar en el Zumacal se debe tomar el desvío de la izquierda en el primer cruce y tras pasar todas las casas entrar por un camino en la margen izquierda de la carretera



SUGERENCIAS: La limpieza interior y exterior tanto de basuras como vegetación y recuperación del techo originario parecen necesarios.

FICHA N° K-46

26-17-4

CASA

PARCICULAR



← CARRETERA VECINAL CAZAETA (BARRIO PADAL)

2

--- VEREDA  ZARZAS  HIGUERA  TRASEÑO
MADERA

T.C



Rafael Lezano



T.C

FOTOGRAFÍAS

FICHA N°: 3 20 17 00004

(ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



**CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
ETNOGRAFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS**

Nº DE FICHA: 110

CODIGO: 3-20-01-00022

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ALPENDRE- CUEVA (2)

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: GANADERIA

GRUPO: GESTION DEL GANADO

TIPO DE ENTIDAD : ALPENDRE

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RUSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LAS PELLAS

CALLE: LAS BARRANQUERAS

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35435

TOPONOMIA: LAS BARRANQUERAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: presencia de basuras
Alteraciones naturales: colonización vegetal, en el exterior, humedad en el interior.

DESCRIPCIÓN: Dos alpendres excavados en la roca. El mayor tiene tres pesebres, dos laterales y uno central. El pesebre mayor tiene dos muros de piedra, el central está excavado y el más pequeño tiene sección excavada y otra con piedra, conservando todos los palos. El otro alpendre tiene dos cavidades, una de ellas tapada con piedras y con los pesebres.

OBSERVACIONES: En el camino vecinal de Los Castillos se debe llegar al barranquillo de Pico, donde se encuentra el pozo Barreto y tomar un camino que llega hasta los alpendres.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza exterior e interior de las cuevas.


FICHA Nº K-66

Succisa heterophylla - common

4/2/21

[illegible]

Rafael Lizaro



FOTOGRAFÍAS


FICHA N°: 3 20 11 00022

ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.)

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Lercano





Rafael Lezcano

CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRAFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 111

CODIGO: 3-20-12-00001

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

ACEQUIA-LAVADERO QUINTANILLA

TIPOLOGIA:

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA

GRUPO: GESTIÓN DEL AGUA

TIPO DE ENTIDAD: CONJUNTO
HIDRÁULICO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

URBANO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LOMO QUINTANILLA

CALLE: CARRETERA A LOMO
QUINTANILLA

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35435

TOPONOMIA: LOMO QUINTANILLA

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: obras, basuras
(contenedores) y carretera. Alteraciones
naturales: colonización vegetal y algas.

DESCRIPCIÓN: Lavadero y acequia, longitudinal, con cuarto de registro o cantonera de distribución para la limpieza. Pealizado en cantería, cal y piedra. Boca de comunicación que desvía el agua.

OBSERVACIONES: En el margen derecho de la carretera de el Lomo de Quintanilla, lo encontramos justo antes de comenzar a atravesar el lomo.

SUGERENCIAS: Se sugiere la limpieza interior de piedras y vegetación, así como de los alrededores. También sería necesario el traslado de los contenedores cercanos.

FICHA Nº:

J-85

20-12-1

Rafael Lereano




☒ LMACERO
→ Accesida
☒ LACUA DE LUMINOSA

CALCULADA

CONTO

CONSTRUÍDA

T.C.




CUARTO DE ACCESOS
DE LAS AGUAS PUDRIENTES
DE LA RINCA DEL CUARTO




ADOSAR DOS FOTOS DE DISTINTOS ÁNGULOS QUE PRESENTEN VISTAS DEL LUGAR.

MEDIDAS: 10 X 15.



Rafael Leraño





CATALOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. NORMAS SUBSIDIARIAS DE FIRGAS

Nº DE FICHA: 112

DATOS ETNOGRÁFICOS

DENOMINACION:

FINCA LOS DOLORES

TIPOLOGIA:

ACTIVIDAD: RESIDENCIAL

GRUPO: ALMACENAMIENTO

TIPO EDIFICATORIO: EDIFICACIÓN
RÚSTICA.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RÚSTICO

CALIFICACIÓN DEL SUELO:

GRADO PROTECCIÓN: INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: FIRGAS

LOCALIDAD: LOS DOLORES

CALLE: CAMINO LOS DOLORES

NUMERO: 0

CODIGO POSTAL: 35435

TOPONOMIA: CAMINO LOS DOLO-
RES.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

REGULAR

OBSERVACIONES:

Alteraciones antrópicas: presencia de
basuras. Alteraciones naturales:
colonización vegetal y sedimentación.

DESCRIPCIÓN: La finca Los Dolores consta de varias edificaciones, unas seis o siete, de una y dos plantas, además de una ermita.

S.R.p.p.

EL LOMITO

Los Dolores

Dolores

El Cabildo

S.R.P.P.

Barro Negro

Rio del Pizano

AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE EL LOMITO
ESTADO DE GUATEMALA

65

C

Rafael Lercano

445.700

445.900

3 112.000

3 112.000

3 111.800

3 111.800

3 111.600

3 111.600

445.700

445.900



Cabildo de
Gran Canaria

Cabildo de Gran Canaria

Información Técnica

Sistema de Referencia ITRF 93
Elipsoide WGS84:
- semieje mayor $a = 6\,378,137$
- aplastamiento $f = 298,257223563$
Red geodésica REGCAN95
Sistema cartográfico de representación UTM
Huso 28

Escala 1 : 2.000

Fecha de impresión: 12, marzo 2001

AYUNTAMIENTO DE FIRGAY



GRAFCAN

La Comisión de Ordenación de Territorio y Medio Ambiente
de Canarias, en sesión de fecha 09 ABR 2001
acordó la APROBACIÓN DEFINITIVA del presente
expediente.

Las Palmas de G.C. 01 OCT 2001

El Secretario de la Comisión



2